

## تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

ملندر 6 - 6 Gylinder	المواصفات/ Specification	2009	سنة الصنع/ Year Make	هیونداي - Hyundai	نوع المركبة /Vehicle
أصفر- Yellow	اللون /Color	ديزل - Diesel	نوع الوقود/ Fuel Type	آيرو سيتي - Aero City	الطراز/ Type
KMJTG18B09C002020	رقم الشاصي/Chassis No	173402	الكيلومترات / km	B8167128	رقم المحرك /Engine No

Details	ملاحظات		جيد		
	Remarks	poor	good	البيان	٦
Engine			✓	حالة المحرك	1
Gear			✓	حالة الجير	2
Engine Oil Leak			✓	تسربب زيت المحرك	3
Gear Oil Leak			✓	تسريب زيت الجير	4
WD4 Oil Leak			✓	تسريب زيت الدبل	5
Steering			✓	عجلة القيادة	6
Brake			✓	حالة الفرامل	7
Differential Front - Rear			✓	الدفريشن الامامي - الخلفي	8
Interior Lights			✓	الانارة الداخلية	9
Front Lights			<b>√</b>	الانارة الأمامية	10
Rear Lights			✓	الانارة الخلفية	11
Chassis			✓	الشاسي	12
Interior Decoration			✓	الديكور الداخلي	13
Front - Rear Glass			✓	الزجاج الامامي - الخلفي	14
Emission Test			✓	الانبعاثات الكربونية	15
Paint			✓	حالة الصبغ	16
Front - Rear Bumpers			✓	الدعامية الامامية - الخلفية	17
A/C			✓	حالة المكيف	18
Tires			✓	الإطارات	19
Sunroof				فتحة السقف	20
Others				ملاحظات أخرى	21

ملاحظات:

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time
  of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as
  soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is
  considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط.
   ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص.
   وبعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.