

تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

ملندر 6 - 6 Cylinder	المواصفات/ Specification	2009	سنة الصنع/ Year Make	هیونداي - Hyundai	نوع المركبة /Vehicle
أصفر - Yellow	اللون /Color	ديزل - Diesel	نوع الوقود/ Fuel Type	سوبر ايرو سيتي - Super Aero City	الطراز/ Type
KMJTG18B19C002009	رقم الشاصي/Chassis No		الكيلومترات/ km		رقم المحرك /Engine No

Details	ملاحظات Remarks		جيد	البيان	
Details			good		٦
Engine	لم يتم الفحص - Not Tested			حالة المحرك	1
Gear	لم يتم الفحص - Not Tested			حالة الجير	2
Engine Oil Leak			✓	تسربب زبت المحرك	3
Gear Oil Leak			✓	تسريب زيت الجير	4
WD4 Oil Leak			4	تسربب زبت الدبل	5
Steering			4	عجلة القيادة	6
Brake			✓	حالة الفرامل	7
Differential Front - Rear			✓	الدفريشن الامامي - الخلفي	8
Interior Lights	لم يتم الفحص - Not Tested			الانارة الداخلية	9
Front Lights	لم يتم الفحص - Not Tested			الانارة الأمامية	10
Rear Lights	لم يتم الفحص - Not Tested			الانارة الخلفية	11
Chassis			✓	الشاسي	12
Interior Decoration			✓	الديكور الداخلي	13
Front - Rear Glass			✓	الزجاج الامامي - الخلفي	14
Emission Test	لم يتم الفحص - Not Tested			الانبعاثات الكربونية	15
Paint			✓	حالة الصبغ	16
Front - Rear Bumpers			✓	الدعامية الامامية - الخلفية	17
A/C	لم يتم الفحص - Not Tested			حالة المكيف	18
Tires			✓	الإطارات	19
Sunroof			√	فتجة السقف	20
Others	لم يتم تشغيلها - The vehicle did not start			ملاحظات أخرى	21

ملاحظات :

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time
 of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as
 soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is
 considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضين أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، وبعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.