



تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

6 Cylinder - 6 سلندر	المواصفات / Specification	2009	سنة الصنع / Year Make	هيونداي - Hyundai	نوع المركبة / Vehicle
أصفر - Yellow	اللون / Color	ديزل - Diesel	نوع الوقود / Fuel Type	أيرو سيتي - Aero City	الطرز / Type
KMJTG18B59C002059	رقم الشاسي / Chassis No	190211	الكيلومترات / km		رقم المحرك / Engine No

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	حالة المحرك	✓		لا يعمل - Not functional	Engine
2	حالة الجير	✓		لم يتم الفحص - Not Tested	Gear
3	تسريب زيت المحرك	✓			Engine Oil Leak
4	تسريب زيت الجير	✓			Gear Oil Leak
5	تسريب زيت الدبل	✓			WD4 Oil Leak
6	عجلة القيادة	✓			Steering
7	حالة الفرامل	✓		لم يتم الفحص - Not Tested	Brake
8	الدفرشن الامامي - الخلفي	✓			Differential Front - Rear
9	الانارة الداخلية	✓		لم يتم الفحص - Not Tested	Interior Lights
10	الانارة الامامية	✓		لم يتم الفحص - Not Tested	Front Lights
11	الانارة الخلفية	✓		لم يتم الفحص - Not Tested	Rear Lights
12	الشاسي	✓			Chassis
13	الديكور الداخلي	✓			Interior Decoration
14	الزجاج الامامي - الخلفي	✓			Front - Rear Glass
15	الانبعاثات الكربونية	✓		لم يتم الفحص - Not Tested	Emission Test
16	حالة الصبغ	✓			Paint
17	الدعامية الامامية - الخلفية	✓			Front - Rear Bumpers
18	حالة المكيف	✓			A/C
19	الإطارات	✓			Tires
20	فتحة السقف				Sunroof
21	ملاحظات أخرى				Others

ملاحظات :

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.