

تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

ملندر 6 - 6 Gylinder	المواصفات/ Specification	2009	سنة الصنع/ Year Make	هیونداي - Hyundai	نوع المركبة /Vehicle
أصفر- Yellow	اللون /Color	ديزل - Diesel	نوع الوقود/ Fuel Type	آيرو سيتي - Aero City	الطراز/ Type
KMJTG18B59C002045	رقم الشاصي/Chassis No	251786	الكيلومترات / km	B8167165	رقم المحرك /Engine No

Details	ملاحظات Remarks		جيد	البيان	م
			good		
Engine			✓	حالة المحرك	1
Gear			√	حالة الجير	2
Engine Oil Leak			>	تسربب زيت المحرك	3
Gear Oil Leak	تسريب زيت من الجير - Oil leak from gearbox	х		تسربب زبت الجير	4
WD4 Oil Leak			✓	تسريب زيت الدبل	5
Steering			✓	عجلة القيادة	6
Brake			✓	حالة الفرامل	7
Differential Front - Rear			✓	الدفريشن الامامي - الخلفي	8
Interior Lights			✓	الانارة الداخلية	9
Front Lights			√	الانارة الأمامية	10
Rear Lights			✓	الانارة الخلفية	11
Chassis			✓	الشاسي	12
Interior Decoration			✓	الديكور الداخلي	13
Front - Rear Glass			✓	الزجاج الامامي - الخلفي	14
Emission Test			✓	الانبعاثات الكربونية	15
Paint	صداً أسفل مؤخرة جسم المركبة يسار - Rust below the body at the rear left side		✓	حالة الصبغ	16
Front - Rear Bumpers			✓	الدعامية الامامية - الخلفية	17
A/C			√	حالة المكيف	18
Tires			4	الإطارات	19
Sunroof				فتجة السقف	20
Others	Fracture on dashboard, Engine symbol - كسر على غطاء الطبلون، مؤشر المحرك			ملاحظات أخرى	21

ملاحظات:

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time
 of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as
 soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is
 considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، وبعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.