



تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 6 Cylinder - 6 سلندر | المواصفات / Specification | 2009 | سنة الصنع / Year Make | هيونداي - Hyundai | نوع المركبة / Vehicle |
| Yellow - أصفر | اللون / Color | Diesel - ديزل | نوع الوقود / Fuel Type | سوبر إيرو سيتي - Super Aero City | الطرز / Type |
| KMJTG18B99C002050 | رقم الشاسي / Chassis No | 165250 | الكيلومترات / km | D5AB8167353 | رقم المحرك / Engine No |

| م | البيان | جيد good | ضعيف poor | ملاحظات Remarks | Details |
|----|----------------------------|-------------|--------------|--|---------------------------|
| 1 | حالة المحرك | ✓ | | | Engine |
| 2 | حالة الجير | ✓ | | | Gear |
| 3 | تسريب زيت المحرك | | X | يوجد تسريب زيت بين الجير والمحرك - There is oil leak between gear and engine | Engine Oil Leak |
| 4 | تسريب زيت الجير | ✓ | | | Gear Oil Leak |
| 5 | تسريب زيت الدبل | ✓ | | | WD4 Oil Leak |
| 6 | عجلة القيادة | ✓ | | | Steering |
| 7 | حالة الفرامل | ✓ | | | Brake |
| 8 | الدفرشن الامامي - الخلفي | ✓ | | | Differential Front - Rear |
| 9 | الانارة الداخلية | ✓ | | | Interior Lights |
| 10 | الانارة الامامية | ✓ | | | Front Lights |
| 11 | الانارة الخلفية | ✓ | | | Rear Lights |
| 12 | الشاسي | ✓ | | | Chassis |
| 13 | الديكور الداخلي | ✓ | | | Interior Decoration |
| 14 | الزجاج الامامي - الخلفي | ✓ | | | Front - Rear Glass |
| 15 | الانبعاثات الكربونية | ✓ | | | Emission Test |
| 16 | حالة الصبغ | ✓ | | صدأ على مؤخرة المركبة - Rust on the rear of the vehicle | Paint |
| 17 | الدعامة الامامية - الخلفية | ✓ | | | Front - Rear Bumpers |
| 18 | حالة المكيف | ✓ | | | A/C |
| 19 | الإطارات | ✓ | | | Tires |
| 20 | فتحة السقف | | | | Sunroof |
| 21 | ملاحظات أخرى | | | تم فحص المركبة من غير تشغيلها - The vehicle was inspected without starting | Others |

ملاحظات :

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.