

تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

6 Cylinder - 6 ملندر	المواصفات/ Specification	2009	سنة الصنع/ Year Make	هیونداي - Hyundai	نوع المركبة /Vehicle
أصفر - Yellow	اللون /Color	ديزل - Diesel	نوع الوقود/ Fuel Type	سوبر ايرو سيتي - Super Aero City	الطراز/ Type
KMJTG18B59C002224	رقم الشاصي/Chassis No	235876	الكيلومترات / km	D6AB8168283	رقم المحرك /Engine No

Details	ماحظات Remarks		جيد	.1.7	
Details			good	البيان	r
Engine			✓	حالة المحرك	1
Gear			✓	حالة الجير	2
Engine Oil Leak			v	تسربب زيت المحرك	3
Gear Oil Leak			4	تسربب زبت الجير	4
WD4 Oil Leak			4	تسربب زبت الدبل	5
Steering			4	عجلة القيادة	6
Brake			✓	حالة الفرامل	7
Differential Front - Rear			✓	الدفريشن الامامي - الخلفي	8
Interior Lights	یوجد کسر - There is a fracture	Х		الانارة الداخلية	9
Front Lights			√	الانارة الأمامية	10
Rear Lights			✓	الانارة الخلفية	11
Chassis			✓	الشاسي	12
Interior Decoration			✓	الديكور الداخلي	13
Front - Rear Glass			✓	الزجاج الامامي - الخلفي	14
Emission Test			✓	الانبعاثات الكربونية	15
Paint	صداً أسفل مؤخرة المركبة - Rust under the rear of the vehicle		✓	حالة الصبغ	16
Front - Rear Bumpers			✓	الدعامية الامامية - الخلفية	17
A/C	أزر ار المكيف مكسورة - AC buttons are broken		4	حالة المكيف	18
Tires			4	الإطارات	19
Sunroof				فتحة السقف	20
Others	أزرار الإضاءة الداخلية مكسورة - Interior lights buttons are broken			ملاحظات أخرى	21

ملاحظات:

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، وبعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا
 تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من