

تقيم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2009	الموديل/Model	6 cylinder - 6 ملندر	المواصفات/ Specification	توپوتا - TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
اصفر / Yellow	اللون /Color	ديزل - diesel	نوع الوقود/ Fuel Type	کوستر-coaster	الطراز/ Type
JTGFB518691031690		رقم الشاصي/Chassis No			رقم المحرك/ Engine no

D . 4	ملاحظات	ضعيف	جيد	. (.)(
Details	Remarks	poor	good	البيان	٦
Brake Test			>	فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			>	فحص العادم	2
Steering Wheel Alignment			>	ميز انية الإطارات	3
Shock absorber Test			>	محاور التعليق	4
Steering and Suspension			>	عجلة القيادة	5
Box Oil Adjust Change			>	زيت صندوق قيادة	6
Steering Wheel Alignment			>	ميز انية عجلة قيادة	7
Body			>	الهيكل	8
Paint			>	الصبغ	9
Doors			>	الابواب	10
Fenders			>	المدكر	11
Bumpers			>	الدعامية	12
Roof			>	السقف	13
Chassis			>	الشاصي	14
Gear	يوجد تسريب زيت بين القيرو المحرك There is an oil leak between the gearbox and the engine	,		الجير	15
Kalag			>	كلج	16
Engine			>	المحرك	17
A/C			>	المكيف	18
Hade lithe			>	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			>	الإضأءة الخلفية	20
General Items			>	أشياء عامة	21
км. 309086			الكيلو متر		

ملاحظات : لم تتم التجربة

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
 - أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.