

## تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

| ملندر 4 -4 4 4 4 4 4 4 | المواصفات / Specification | 2014           | سنة الصنع/ Year Make  | توپوتا - Toyota | نوع المركبة /Vehicle  |
|------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| أبيض - White           | اللون /Color              | بترول - Petrol | نوع الوقود/ Fuel Type | هایلوکس - Hilux | الطراز/ Type          |
| MR0FX22GXE1407869      | رقم الشاصي/Chassis No     | 376421         | الكيلومترات / km      |                 | رقم المحرك /Engine No |

| Details                   | ملاحظات   |   | د ب      |                             |    |
|---------------------------|---|---|----------|-----------------------------|----|
|                           | Remarks   |   | good     | البيان                      | ۴  |
| Engine                    |   |   | ✓        | حالة المحرك                 | 1  |
| Gear                      |   |   | ✓        | حالة الجير                  | 2  |
| Engine Oil Leak           | یوجد تسریب زیت - There is oil leak  | х |          | تسريب زيت المحرك            | 3  |
| Gear Oil Leak             |   |   | ✓        | تسربب زبت الجير             | 4  |
| WD4 Oil Leak              |   |   | ✓        | تسريب زيت الدبل             | 5  |
| Steering                  |   |   | ✓        | عجلة القيادة                | 6  |
| Brake                     |   |   | ✓        | حالة الفرامل                | 7  |
| Differential Front - Rear | يوجد تسريب زيت عند عمود الدوران في الامام - There is oil leak at the propeller<br>shaft at front                                    | х |          | الدفريشن الامامي - الخلفي   | 8  |
| Interior Lights           |   |   | ✓        | الانارة الداخلية            | 9  |
| Front Lights              |   |   | ✓        | الانارة الأمامية            | 10 |
| Rear Lights               |   |   | ✓        | الانارة الخلفية             | 11 |
| Chassis                   |   |   | ✓        | الشاسي                      | 12 |
| Interior Decoration       |   |   | ✓        | الديكور الداخلي             | 13 |
| Front - Rear Glass        |   |   | ✓        | الزجاج الامامي - الخلفي     | 14 |
| Emission Test             | مؤخرة العادم مكسورة - The rear of exhaust is broken   |   | ✓        | الانبعاثات الكربونية        | 15 |
| Paint                     | يوجد صبغ في الواجهة و الرفارف الخلفية جهة اليسار وباب الصندوق الخلفي - Paint at<br>the front and left rear fenders and the tailgate | х |          | حالة الصبغ                  | 16 |
| Front - Rear Bumpers      |   |   | <b>√</b> | الدعامية الامامية - الخلفية | 17 |
| A/C                       |   |   | <b>√</b> | حالة المكيف                 | 18 |
| Tires                     | سنة صنع الإطارات 2023 - Year of manufacture is 2023   |   | <b>√</b> | الإطارات                    | 19 |
| Sunroof                   |   |   |          | فتحة السقف                  | 20 |
| Others                    | قطع على كرسي السانق وصدا على السقف - Tear on the driver seat and rust on the<br>roof  |   |          | ملاحظات أخرى                | 21 |
|                           |   |   |          |                             | -  |

ملاحظات:

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the
  time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's
  condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on,
  the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، وبعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا
   تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من