



## تقييم للحالة الفنية للمركبة

### Technical condition of the vehicle

2009	الموديل/Model	6 cylinder - 6 سلندر	المواصفات / Specification	هيونداي - Hyundai	نوع المركبة / Vehicle
اصفر - Yellow	اللون/Color	ديزل - diesel	نوع الوقود / Fuel Type	سوبر أريو سيتي - Super Aero City	الطراز/Type
KMJTG18B29C001967		رقم الشاصي/Chassis No	-		رقم المحرك/Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل	-	-		Brake Test
2	فحص العادم	-	-		Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓		تثبيت الزجاج الامامي متقطع The windshield is loosely mounted -	front & rear glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓		يوجد قطع في فرش الكراسي There are cuts in the upholstery of the chairs -	Front & rear seats
5	عجلة القيادة	-	-		Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ	✓		يوجد صدا اسفل مؤخره المركبة There is rust under the rear of the vehicle -	Paint
11	الابواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي	✓			Chassis
15	الجير	-	-	يوجد تسريب - There is a leak -	Gear
16	كلج	-	-		Kalag
17	المحرك	-	-	لا يعمل - does not work -	Engine
18	المكيف	-	-		A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة	✓			General Items
K M.		293165			الكيلو متر

#### ملاحظات :

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.