

تقييم لحالات الفنية المركبة

Technical condition of the vehicle

2009	Model/الموديل	6 cylinder - 6 سلندر 6	Specification / المواصفات	Hyundai - هيونداي	نوع المركبة / Vehicle
Yellow - اصفر	Color اللون/	diesel - ديزل	Fuel Type / نوع الوقود	Super Aero City- سوبر اريو سيتي	Type الطراز/
KMJTG18B09C002311		Chassis No/رقم الشاسي	-		Engine no/رقم المحرك

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	م
Brake Test		-	-	فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test		-	-	فحص العادم	2
front & rear glasses		✓		الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats		✓		المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension		-	-	عجلة القيادة	5
Glass doors		✓		زجاج الابواب	6
Front bumper		✓		الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper		✓		الدعاميه الخلفيه	8
Body		✓		الهيكل	9
Paint		✓		الصبغ	10
Doors		✓		الابواب	11
Interior modification		✓		الديكور الداخلي	12
Roof		✓		السقف	13
Chassis		✓		الشاسي	14
Gear	يوجد تسرب - There is a leak -	-	-	الجير	15
Kalag		-	-	كلاج	16
Engine	لا يعمل - does not work -	-	-	المحرك	17
A/C		-	-	المكيف	18
Hade lithe		✓		الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe	يوجد كسر في جبهة اليسار There is a fracture on the left side -	✓		الإضاءة الخلفية	20
General Items			✓	أشياء عامة	21
K M.	239030			الكيلو متر	

ملاحظات :

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
 - AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية ونظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، وبعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.