

تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

2009	الموديل/ Model	6 cylinder - 6 سلندر	المواصفات/ Specification	هیوندای-HYUNDAI	نوع المركبة /Vehicle
اصفر -yellow	اللون /Color	ديزل -DIESEL	نوع الوقود/ Fuel Type	AEROSPACE	الطراز/ Type
	رقم الشاصي/Chassis No				

Details	ملاحظات		جيد	البيان	م
	Remarks		goog	5	,
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			~	فحص العادم	2
front & raer glasses			~	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats	Cut to seats- قطع على المقاعد	>		المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			~	عجلة القيادة	5
Glass doors			~	زجاج الابواب	6
Front bumper			~	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			~	الدعاميه الخلفيه	8
Body			~	الهيكل	9
Paint			~	الصبغ	10
Doors			~	الابواب	11
Interior modification			~	الديكور الداخلي	12
Roof			>	السقف	13
Chassis			>	الشاصي	14
Gear	Lime oil leakage/ تسرب زبت الجير	>	~	الجير	15
Kalag	Not working + air leaking- لا يعمل + تسريب هواء	>		كلج	16
Engine	Sound in the engine/ صوت فى المحرك	>		المحرك	17
A/C	Hot air + some buttons are missing- هواء ساخن + بعض الازرار مفقودة	>		المكيف	18
Hade lithe			~	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe	Broken backlight- كسر على الانارة الخلفية	>		الإضأءة الخلفية	20
General Items	There is rust under the vehicle/ صدى اسفل المركبة			أشياء عامة	21
.к м	305054	الكيلو متر			

ملاحظات:

The radiator cap is missing, the rear tire is broken, and the front mirrors are broken غطار الرداتير مفقود+الاطار الخلفي مبنشر+كسر على المرايا الامامية

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this
 certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

 أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.