



## تقييم للحالة الفنية للمركبة

### Technical condition of the vehicle

2019	Model/الموديل	4cylinder -4 سلندر	Specification / المواصفات	Mitsubishi - ميتسوبيشي	Vehicle / المركبة
White-ابيض	Color/ اللون	Diesel - ديزل	Fuel Type / نوع الوقود	Canter - كانتر	Type / الطراز
		Chassis No/رقم الشاصي	MEC301DPKPP036625		Engine no/رقم المحرك

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test				فحص العادم	2
front & rear glasses				الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats				المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension				عجلة القيادة	5
Glass doors				زجاج الابواب	6
Front bumper				الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper				الدعاميه الخلفيه	8
Body				الهيكل	9
Paint				الصبغ	10
Doors				الأبواب	11
Interior modification				الديكور الداخلي	12
Roof				السقف	13
Chassis				الشاصي	14
Gear				الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	Engine-oil-leak -تسريب زيت يوجد			المحرك	17
A/C	The sound from the A/C+ A/C fan is weak -صوت من مروحة المكيف + المكيف ضعيف			المكيف	18
Hade lithe	NOT-WORKING لا يعمل-			الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe				الإضاءة الخلفية	20
General Items	The floor plan is missing -فرش الارضية مفقود-			أشياء عامة	21
K M.	140391			الكيلو متر	

#### ملاحظات: كسر على الدعامية الامامية Fracture on the front strut

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.