

تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2017	الموديل/Model	ملندر 4- 4cylinder	المواصفات / Specification	ميتسوبيشي- Mitsubishi	نوع المركبة / Vehicle
ابیض-White	اللون /Color	ديزل - Diesel	نوع الوقود/ Fuel Type	کانتر - Canter	الطراز/ Type
		رقم الشاصي/Chassis No	JL7B6E1P6HK012527		رقم المحرك/ Engine no

Details	ملاحظات Remarks	ضعیف poor	جید good	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test	دخانSmoking	X		فحص العادم	2
front & raer glasses	Passenger door glass not workingزجاج باب الراكب لا يعمل-	X		الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			~	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			~	عجلة القيادة	5
Glass doors			~	زجاج الابواب	6
Front bumper	مکسورة-Broken	×		الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			~	الدعاميه الخلفيه	8
Body			~	الهيكل	9
Paint	Driver's doorباب السائق-	×		الصبغ	10
Doors			~	الأبواب	11
Interior modification			~	الديكور الداخلي	12
Roof			~	السقف	13
Chassis			~	الشاصي	14
Gear			~	الجير	15
Kalag			~	كلج	16
Engine	Engine breakage + oil leakage between gearbox and engine کسر المحرك + تسرب الزيت بين علبة التروس والمحرك-	×		المحرك	17
A/C	NOT-WORKING لا يعمل-	X		المكيف	18
Hade lithe			~	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			~	الإضأءة الخلفية	20
General Items			~	أشياء عامة	21
K M.	الكيلو متر				

ملاحظات: (الاطار الاسبير مبنشر The aspir tire is promising

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، و لا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.