



## تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

| 2016       | الموديل/Model | سلندر 4-4cylinder     | المواصفات / Specification | ميتسوبيشي-Mitsubishi | نوع المركبة / Vehicle |
|------------|---------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| White-ابيض | اللون/Color   | ديزل - Diesel         | نوع الوقود/ Fuel Type     | كانتر- Canter        | الطراز/ Type          |
|            |               | رقم الشاسي/Chassis No | JL6B9H6J9GK025742         |                      | رقم المحرك/ Engine no |

| م          | البيان                 | جيد<br>good | ضعيف<br>poor | ملاحظات<br>Remarks   | Details                 |
|------------|------------------------|-------------|--------------|--|-------------------------|
| 1          | فحص الفرامل            |             |              |  | Brake Test              |
| 2          | فحص العادم             | ✓           |              |  | Exhaust Gas Test        |
| 3          | الزجاج الامامي والخلفي | ✓           |              |  | front & raer glasses    |
| 4          | المقاعد امامي وخلفي    |             | ✗            | Cutouts on driver and passenger seat<br>قطع على مقعد السائق والراكب-                         | Front & rear seats      |
| 5          | عجلة القيادة           | ✓           |              |  | Steering and Suspension |
| 6          | زجاج الابواب           | ✓           |              |  | Glass doors             |
| 7          | الدعاميه الاماميه      | ✓           |              |  | Front bumper            |
| 8          | الدعاميه الخلفيه       | ✓           |              |  | Rear bumper             |
| 9          | الهيكل                 | ✓           |              |  | Body                    |
| 10         | الصبغ                  |             | ✗            | صبغ في Paint on the front of the vehicle and the driver's door<br>مقدمة المركبة وباب السائق- | Paint                   |
| 11         | الأبواب                | ✓           |              |  | Doors                   |
| 12         | الديكور الداخلي        | ✓           |              |  | Interior modification   |
| 13         | السقف                  | ✓           |              |  | Roof                    |
| 14         | الشاسي                 | ✓           |              |  | Chassis                 |
| 15         | الجير                  |             | ✗            | Oil leakage between the gearbox and the engine<br>تسريب زيت بين الجير والمكبنة-              | Gear                    |
| 16         | كلج                    | ✓           |              |  | Kalag                   |
| 17         | المحرك                 |             | ✗            | Sound from the engine<br>صوت من المحرك-  | Engine                  |
| 18         | المكيف                 | ✓           |              |  | A/C                     |
| 19         | الإضاءة الامامية       | ✓           |              |  | Hade lithe              |
| 20         | الإضاءة الخلفية        | ✓           |              |  | Brake lithe             |
| 21         | أشياء عامة             |             | ✗            | ارضية المكينة متقطعة-<br>The machine floor is intermittent-                                  | General Items           |
| الكيلو متر |                        | 227122      |              | K M.   |                         |

### ملاحظات: ( صدى في الصندوق Echo in the box )

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.
- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration