



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2017	Model/الموديل	6cylinder – 6سلندر	Specification / المواصفات	Chevrolet / شفروليه	نوع المركبة / Vehicle
White - ابيض	Color/اللون	petrol - بترول	Fuel Type / نوع الوقود	Impala - إمبالا	Type / الطراز
2G1155S37H9128482	Chassis No/رقم الشاصي	-	-	-	رقم المحرك / Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل	✓			Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓		There is a crack in the grille - يوجد كسر في الشبك	Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ	✓			Paint
11	الابواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي	✓			Chassis
15	الجير	✓		The examination was theoretical - تم الفحص نظري	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك	✓			Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة	✓			General Items
الكيلو متر		278250			K M.

ملاحظات : يوجد تسريب زيت بين الجيرو والمحرك – لم تتم التجربة علي الطريق – يوجد صبغ في باب ورفرف خلفي جبه اليمين

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration