



تقييم للحالة الفنية للمركبة  
Technical condition of the vehicle

2016	الموديل / Model	4 Cylinder - 4 سلندر	المواصفات / Specification	تويوتا - Toyota	نوع المركبة / Vehicle
Silver - فضي	اللون / Color	Petrol - بترول	نوع الوقود / Fuel Type	كورولا - Corolla	الطرز / Type
RKLBL9HE6G5251481					رقم الشاسي / Chassis No

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Brake Test
2	فحص العادم	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Front & rear glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Front & rear seats
5	عجلة القيادة	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Glass doors
7	الدعامية الامامية	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يوجد كسر - There is a fracture	Front bumper
8	الدعامية الخلفية	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يوجد كسر - There is a fracture	Rear bumper
9	الهيكل	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Body
10	المصبغ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يوجد صبغ كامل - There is full paint	Paint
11	الابواب	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Doors
12	الديكور الداخلي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Interior modification
13	السقف	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Roof
14	الشاسي	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يوجد دعجة على الشاسي - There is bend on the chassis	Chassis
15	الجير	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Gear
16	كلج	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kalag
17	المحرك	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	لا يعمل - Not functional	Engine
18	المكيف	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		A/C
19	الإضاءة الأمامية	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	اليمين واليسار مكسوران - Right and left are broken	Headlights
20	الإضاءة الخلفية	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	اليمين واليسار مكسوران - Right and left are broken	Rear lights
21	أشياء عامة	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	حادث على مقدمة ومؤخرة المركبة - Accident on front and rear	General Items
الكيلومتر		157468			KM

ملاحظات :

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.