



تقييم للحالة الفنية للمركبة  
Technical condition of the vehicle

2019	الموديل / Model	4 Cylinder - 4 سلندر	المواصفات / Specification	نيسان - Nissan	نوع المركبة / Vehicle
أبيض - White	اللون / Color	بترو - Petrol	نوع الوقود / Fuel Type	يرفان - Urvan	الطرز / Type
JN6BE6DS8K9061360					رقم الشاصي / Chassis No

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Brake Test
2	فحص العادم	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Front & rear glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Front & rear seats
5	عجلة القيادة	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Glass doors
7	الدعامية الامامية	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Front bumper
8	الدعامية الخلفية	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Rear bumper
9	الهيكل	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Body
10	المصبغ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يوجد صبغ في مقدمة المركبة - Paint on front side	Paint
11	الابواب	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Doors
12	الديكور الداخلي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Interior modification
13	السقف	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Roof
14	الشاصي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Chassis
15	الجير	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Gear
16	كلج	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Kalag
17	المحرك	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	اهتزاز - Vibration	Engine
18	المكيف	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		A/C
19	الإضاءة الأمامية	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Headlights
20	الإضاءة الخلفية	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	يوجد كسر في اليسار - The is a fracture on the left light	Rear lights
21	أشياء عامة	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مؤشر تنفذ المحرك - Check engine light	General Items
الكيلومتر		683294			KM

ملاحظات :

يوجد صدأ أسفل المركبة.

There is rust underneath the vehicle.

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.