



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	Model/الموديل	4cylinder – 4 سلندر	Specification / المواصفات	Chevrolet-متسوبيشي	نوع المركبة / Vehicle
White-ابيض	Color/اللون	DEISEL- ديزل	Fuel Type / نوع الوقود	Canter-كانتر	Type/الطراز
		Chassis No/رقم الشاصي	MEC30IDP7KP036619		رقم المحرك/ Engine no

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test				فحص العادم	2
front & raer glasses			✓	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			✓	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			✓	عجلة القيادة	5
Glass doors			✓	زجاج الابواب	6
Front bumper	كسر على الدعامية الامامية Ali broke the front strut	✗		الدعامية الامامية	7
Rear bumper	كسر على الدعامية الخلفية Ali broke the rear strut	✗		الدعامية الخلفية	8
Body			✓	الهيكل	9
Paint			✓	الصبغ	10
Doors				الأبواب	11
Interior modification	الديكور الداخلي متفكك The interior decor is disjointed	✗		الديكور الداخلي	12
Roof			✓	السقف	13
Chassis			✓	الشاصي	14
Gear				الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	لا يعمل -تسريب زيت من المحرك Engine-oil-leak- It doesn't work	✗		المحرك	17
A/C				المكيف	18
Hade lithe	الإضاءة الامامية يمين مكسورة The right front light is broken	✗		الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe				الإضاءة الخلفية	20
General Items				أشياء عامة	21
K M.	20078			الكيلو متر	

ملاحظات: *

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.