



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2017	Model/الموديل	4cylinder – 4 سلندر	Specification / المواصفات	Chevrolet-متسوبيشي	نوع المركبة / Vehicle
White-ابيض	Color/اللون	DEISEL- ديزل	Fuel Type / نوع الوقود	Canter-كانتر	Type / الطراز
		Chassis No/رقم الشاصي	JL6BEH6P6HK019463		رقم المحرك / Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي		✗	قطع على مقاعد الراكب Cutouts on the passenger seats	Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه		✗	اثار حادث على الدعامية الامامية Effects of an accident on the front pillar	Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ		✗	صدا على المقدمة Echo on the front	Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي	✓			Chassis
15	الجير		✗	تسريب زيت بين الجير والمكينة Oil leakage between the gearbox and the engine	Gear
16	كلج	✓			Kalag
17	المحرك		✗	تسريب زيت من المحرك Engine-oil-leak	Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓	✗	كسر على الانارة الامامية يسار Broken front light left	Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			مرايات امامية مفقودة Missing front mirrors	General Items
	الكيلو متر	306368			K M.

ملاحظات: * كسر علي الصندوق الخلفي * لم تتم التجربة

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle,
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن