

## تقييم للحالة الفنية للمركبة

## Technical condition of the vehicle

2019	الموديل/Model	ملندر 6- 6cylinder	المواصفات / Specification	شيفرولية- CHEVROLET	نوع المركبة / Vehicle
ابیض-White	اللون /Color	بترول -PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	امبالا-Impala	الطراز/ Type
		رقم الشاصي/Chassis No	2 G1135536K9124128		رقم المحرك/ Engine no

Details	ملاحظات Remarks	ضعیف poor	جید good	البيان	٩
Brake Test			~	فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			~	فحص العادم	2
front & raer glasses			~	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			~	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			~	عجلة القيادة	5
Glass doors			~	زجاج الابواب	6
Front bumper			~	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			~	الدعاميه الخلفيه	8
Body			~	الهيكل	9
Paint	خدوش على الرفرف الأمامي يمين-Scratches on the front right fender		~	الصبغ	10
Doors			~	الأبواب	11
Interior modification			~	الديكور الداخلي	12
Roof			~	السقف	13
Chassis			~	الشاصي	14
Gear	تم فحص الجير نظري-The tartar was examined visually		~	الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	رجة خفية عند المحرك -Slight engine jerk	X	~	المحرك	17
A/C			~	المكيف	18
Hade lithe			~	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			~	الإضأءة الخلفية	20
General Items				أشياء عامة	21
K M.	K M. 240444				

ملاحظات: The test was not conducted on the road – لم تتم التجربة على الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.