



## تقييم للحالة الفنية للمركبة

### Technical condition of the vehicle

2019	Model/الموديل	6cylinder – 6 سلندر	Specification / المواصفات	شفرولية - Chevrolet	نوع المركبة / Vehicle
White-ابيض	Color/اللون	PETROL- بترول	Fuel Type / نوع الوقود	امبالا - IMPALA	الطراز / Type
		رقم الشاصي/ Chassis No	2G1135S33K9122837		رقم المحرك / Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل	✓			Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ		✗	رفر ف امامي يسار Left front fender	Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي	✓			Chassis
15	الجير	✓		تم فحص الجير فحص نظري The lime was examined visually	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✗	رجة في المحرك – علامة الجيك انجن Shake it in the engine- sign Check engine	Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			لم تتم التجربة على الطريق The test was not conducted on the road	General Items
الكيلو متر		221195			K M.

#### ملاحظات:

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.