



تقييم للحالة الفنية للمركبة  
Technical condition of the vehicle

|                   |                 |                      |                           |                       |                         |
|-------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2019              | الموديل / Model | 4 cylinder - 4 سلندر | المواصفات / Specification | Mitsubishi - متسوبيشي | نوع المركبة / Vehicle   |
| white - ابيض      | اللون / Color   | ديزل - DIESEL        | نوع الوقود / Fuel Type    | ROSA                  | الطرز / Type            |
| JL5BHJ658KRP20642 |                 |                      |                           |                       | رقم الشاصي / Chassis No |

| م  | البيان                 | جيد<br>goog | ضعيف<br>poor | ملاحظات<br>Remarks  | Details                 |
|----|------------------------|-------------|--------------|---|-------------------------|
| 1  | فحص الفرامل            |             |              |   | Brake Test              |
| 2  | فحص العادم             |             |              |   | Exhaust Gas Test        |
| 3  | الزجاج الامامي والخلفي | ✓           |              |   | front & rear glasses    |
| 4  | المقاعد امامي وخلفي    | ✓           |              |   | Front & rear seats      |
| 5  | عجلة القيادة           | ✓           |              |   | Steering and Suspension |
| 6  | زجاج الابواب           | ✓           |              |   | Glass doors             |
| 7  | الدعاميه الاماميه      | ✓           |              |   | Front bumper            |
| 8  | الدعاميه الخلفيه       |             | ✓            | Limping + rust on the rear pillar + صدا على الدعامة الخلفية | Rear bumper             |
| 9  | الهيكل                 | ✓           |              |   | Body                    |
| 10 | الصبغ                  | ✓           |              |   | Paint                   |
| 11 | الابواب                | ✓           |              |   | Doors                   |
| 12 | الديكور الداخلي        | ✓           |              |   | Interior modification   |
| 13 | السقف                  | ✓           |              |   | Roof                    |
| 14 | الشاصي                 | ✓           |              |   | Chassis                 |
| 15 | الجير                  |             | ✓            | Lime oil leakage / تسرب زيت الجير                           | Gear                    |
| 16 | كلنج                   |             |              |   | Kalag                   |
| 17 | المحرك                 |             | ✓            | Engine oil leakage / تسرب زيت المحرك + NOT WORK - لا يعمل   | Engine                  |
| 18 | المكيف                 | ✓           |              |   | A/C                     |
| 19 | الإضاءة الامامية       | ✓           |              |   | Hade lithe              |
| 20 | الإضاءة الخلفية        |             | ✓            | Left rear light bulb broken / كسر على الاتارة الخلفية يسار  | Brake lithe             |
| 21 | أشياء عامة             |             |              |   | General Items           |
|    |                        |             |              | 57220   | .KM                     |
|    |                        |             |              | الكيلو متر  |                         |

ملاحظات :

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

• شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

• أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.