

## تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

| 2019        | الموديل/ Model        | 8 cylinder - 8 مىلندر | المواصفات/ Specification | نیسان - NISSAN | نوع المركبة /Vehicle |
|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
| ابيض- white | اللون /Color          | بترول -PETROL         | نوع الوقود/ Fuel Type    | باترول -Patrol | الطراز/ Type         |
|             | رقم الشاصي/Chassis No |                       |                          |                |                      |

| Details                 | ملاحظات                                                                 |            | جيد  | البيان                 |    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------------------|----|
| Details                 | Remarks                                                                 | poor       | goog | البيان                 | د  |
| Brake Test              |                                                                         |            |      | فحص الفرامل            | 1  |
| Exhaust Gas Test        |                                                                         |            | >    | فحص العادم             | 2  |
| front & raer glasses    |                                                                         |            | >    | الزجاج الامامي والخلفي | 3  |
| Front & rear seats      |                                                                         |            | >    | المقاعد امامي وخلفي    | 4  |
| Steering and Suspension |                                                                         |            | ~    | عجلة القيادة           | 5  |
| Glass doors             |                                                                         |            | ~    | زجاج الابواب           | 6  |
| Front bumper            |                                                                         |            | ~    | الدعاميه الاماميه      | 7  |
| Rear bumper             |                                                                         |            | ~    | الدعاميه الخلفيه       | 8  |
| Body                    |                                                                         |            | ~    | الهيكل                 | 9  |
| Paint                   | Two doors, right side + right rear fender+بايين طرف يمين+رفرف خلفي يمين | ×          |      | الصبغ                  | 10 |
| Doors                   |                                                                         |            | ~    | الابواب                | 11 |
| Interior modification   | Disintegrated/ مقفككة                                                   | ×          |      | الديكور الداخلي        | 12 |
| Roof                    |                                                                         |            | ~    | السقف                  | 13 |
| Chassis                 | Rust on the chassis- صدا على الشاصي                                     | ×          |      | الشاصي                 | 14 |
| Gear                    | Lime oil leakage/ تسريب زيت الجير                                       | ×          |      | الجير                  | 15 |
| Kalag                   |                                                                         |            |      | كلج                    | 16 |
| Engine                  | Engine oil leakage/ تسريب زيت المجرك - NOT WORK - لا يعمل               | ×          |      | المحرك                 | 17 |
| A/C                     |                                                                         |            | ~    | المكيف                 | 18 |
| Hade lithe              |                                                                         |            | ~    | الإضاءة الأمامية       | 19 |
| Brake lithe             |                                                                         |            | ~    | الإضأءة الخلفية        | 20 |
| General Items           | There is rust under the vehicle/ صدى اسفل المركبة                       |            |      | أشياء عامة             | 21 |
| .к м                    | 218425                                                                  | الكيلو متر |      |                        | _  |

ملاحظات :

The tires are spread/ الاطارات مبنشرة

- شبادة الفحص ساربة وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط. ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، وبعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
  - أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the
  inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves
  the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this
  certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration