

## تقييم للحالة الفنية للمركبة

## Technical condition of the vehicle

| 2020        | الموديل/Model | 4 سلندر – 4cylinder   | المواصفات/ Specification | تويوتا -ТОУОТА | نوع المركبة / Vehicle |
|-------------|---------------|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|
| ابیض- White | اللون /Color  | بترول -PETROL         | نوع الوقود/ Fuel Type    | افانز –AVANZA  | الطراز/ Type          |
|             |               | رقم الشاصي/Chassis No | MHKMF5CF2LK010055        |                | رقم المحرك/ Engine no |

| D . 1                   | ملاحظات<br>Remarks  |   | جيد         | . ( - )(               |            |  |
|-------------------------|---|---|-------------|------------------------|------------|--|
| Details                 |   |   | good        | البيان                 | ۴          |  |
|                         |   |   |             |                        |            |  |
| Brake Test              |   |   |             | فحص الفرامل            | 1          |  |
| Exhaust Gas Test        |   |   | >           | فحص العادم             | 2          |  |
| front & raer glasses    |   |   | <b>&gt;</b> | الزجاج الامامي والخلفي | 3          |  |
| Front & rear seats      | قطع على مقعد السائق+ والخلفي<br>Cut to the driver's seat+And the back | × |             | المقاعد امامي وخلفي    | 4          |  |
| Steering and Suspension |   |   | <b>&gt;</b> | عجلة القيادة           | 5          |  |
| Glass doors             |   |   | >           | زجاج الابواب           | 6          |  |
| Front bumper            |   |   | >           | الدعاميه الاماميه      | 7          |  |
| Rear bumper             | خدوش على الدعامية الخلفية<br>Scratches on the back pillar             | × |             | الدعاميه الخلفيه       | 8          |  |
| Body                    |   |   | >           | الهيكل                 | 9          |  |
| Paint                   | رفرف خلفي يمين<br>right rear fender                                   | × |             | الصبغ                  | 10         |  |
| Doors                   |   |   | <b>&gt;</b> | الأبواب                | 11         |  |
| Interior modification   |   |   | <b>&gt;</b> | الديكور الداخلي        | 12         |  |
| Roof                    |   |   | <b>&gt;</b> | السقف                  | 13         |  |
| Chassis                 |   |   | <b>&gt;</b> | الشاصي                 | 14         |  |
| Gear                    | تم فحص الجير نظر <i>ي</i><br>The tartar was examined visually         |   | >           | الجير                  | 15         |  |
| Kalag                   |   |   |             | كلج                    | 16         |  |
| Engine                  |   |   | >           | المحرك                 | 17         |  |
| A/C                     |   |   | >           | المكيف                 | 18         |  |
| Hade lithe              |   |   | >           | الإضاءة الأمامية       | 19         |  |
| Brake lithe             |   |   | >           | الإضأءة الخلفية        | 20         |  |
| General Items           | قطع على أرضية السائق<br>Cut on the driver's floor                     |   |             | أشياء عامة             | 21         |  |
| КМ.                     | М. 133930   |   |             |                        | الكيلو متر |  |

ملاحظات: لم تتم التجربة على الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
  - أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن يمه حب هذه الشهادة صلاحية المركبة التسحيل من عدمه