

تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

2019	الموديل/ Model	ملندر 6 - 6 cylinder	المواصفات/ Specification	توپوتا - TOYOTA	نوع المركبة /Vehicle
ابیض- white	اللون /Color	بترول -PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	لاندكروزر-LAND-CRUISER	الطراز/ Type
	رقم الشاصي/Chassis No				

Details	ملاحظات Remarks		جید goog	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			~	فحص العادم	2
front & raer glasses			~	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats	Cut out on the interior seats/ قطع على المقاعد الداخلية	×		المقاعد امامي و خلفي	4
Steering and Suspension			~	عجلة القيادة	5
Glass doors			~	زجاج الابواب	6
Front bumper	Fracture on the front strut - كسر على الدعامية الامامية	×		الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			~	الدعاميه الخلفيه	8
Body			~	الهيكل	9
Paint			~	الصبغ	10
Doors			~	الابواب	11
Interior modification	Dirty- متسخة	×		الديكور الداخلي	12
Roof			~	السقف	13
Chassis	Echo on the chassis/ صدى على الشاصي	×		الشاصي	14
Gear	/Lime oil leakage تسريب زيت الجير	×		الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	Engine oil leakage/تسريب زيت المحرك+NOT WORK+ لا يعمل			المحرك	17
A/C				المكيف	18
Hade lithe				الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe				الإضأءة الخلفية	20
General Items	There is rust under the vehicle/ صدى اسفل المركبة			أشياء عامة	21
.к м	336452	الكيلو متر			

ملاحظات :

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the
 inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves
 the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this
 certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضيين أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، وبعتبر الفحص في هذه الجالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.