

تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	الموديل/Model	سلندر 6-6cylinder	المواصفات / Specification	شيفرولية- CHEVROLET	نوع المركبة / Vehicle	
ابیض-White	اللون /Color	بترول -PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	امبالا-Impala	الطراز/ Type	
		رقم الشاصي/Chassis No	2G1135537K9124509		رقم المحرك/ Engine no	

Devil	ملاحظات Remarks		جيد	. (.)(
Details			good	البيان	۴
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test	دخان من العادم -Smoke from exhaust	X		فحص العادم	2
front & raer glasses			~	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			~	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			~	عجلة القيادة	5
Glass doors			~	زجاج الابواب	6
Front bumper			~	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			~	الدعاميه الخلفيه	8
Body			~	الهيكل	9
Paint	السيارة مصبوغة بالكامل-The car is completely painted	×		الصبغ	10
Doors			~	الأبواب	11
Interior modification			~	الديكور الداخلي	12
Roof			~	السقف	13
Chassis			~	الشاصي	14
Gear	-تم فحص الجير فحص نظرىThe lime was examined visually		~	الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	علامة الجيك انجن-Geek engine sign		~	المحرك	17
A/C			~	المكيف	18
Hade lithe			~	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			~	الإضأءة الخلفية	20
General Items	فتحة السقف لا تعمل-Sunroof not working			أشياء عامة	21
K M.	196608	الكيلو متر			

ملاحظات: The test was not conducted on the road لم تتم التجربة على الطريق-

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.