



تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle					
2019	الموديل / Model	6 cylinder - 6 سلندر	المواصفات / Specification	HONDA - هوندا	نوع المركبة / Vehicle
white - ابيض	اللون / Color	PETROL - بترول	نوع الوقود / Fuel Type	ODYSSEY	الطراز / Type
5KBRL6827KB700899					رقم الشاصي / Chassis No
م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الببكل	✓			Body
10	الصيغ		✗	بيانات الصيغ اسفل Dye data below	Paint
11	الابواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي	✓			Chassis
15	الجير		✗	تسريب زيت الجير Lime oil leakage	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✗	تسريب زيت المحرك+NOT WORK- لا يعمل Engine oil leakage	Engine
18	المكيف				A/C
19	الإضاءة الامامية				Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية				Brake lithe
21	أشياء عامة				General Items
				225439	.K M

ملاحظات :

رفرف خلفي وامامي يمين / Front and rear fender right
باب خلفي وامامي يمين +الدبة / Back door and front right + bag

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.