



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	Model/الموديل	4 cylinder – 4 سلندر	Specification / المواصفات	تويوتا - TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
white-ابيض	Color/اللون	PETROL- بترول	Fuel Type / نوع الوقود	كورولا - COROLLA	الطراز / Type
		رقم الشاسي/ Chassis No	RKLBB9HE4K5239745		رقم المحرك / Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه		✓	خدوش على الدعامية الخلفية Scratches on the back pillar	Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ		✓	رفرف امامي يسار Left front fender	Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاسي	✓			Chassis
15	الجير	✓		تم فحص الجير نظري The tartar was examined visually	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك	✓			Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة				General Items
الكيلو متر		130723			K M.

ملاحظات: لم تتم التجربة علي الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.