

تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2014	الموديل/Model	6 cylinder - 6	المواصفات/ Specification	توپوتا -TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
ابیض-white	اللون /Color	ديزل -DIESEL	نوع الوقود/ Fuel Type	کوستر - COASTER	الطراز/ Type
		رقم الشاصي/Chassis No	JTGFB518XE1066551		رقم المحرك/ Engine no

D . 1	ملاحظات	ضعیف	جيد	. (.)(
Details	Remarks	poor	good	البيان	٦
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test				فحص العادم	2
front & raer glasses			>	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			>	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			>	عجلة القيادة	5
Glass doors			>	زجاج الابواب	6
Front bumper			>	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			>	الدعاميه الخلفيه	8
Body			>	الهيكل	9
Paint			>	الصبغ	10
Doors			>	الأبواب	11
Interior modification			>	الديكور الداخلي	12
Roof			>	السقف	13
Chassis			>	الشاصي	14
Gear	تم فحص الجير نظري The tartar was examined visually		>	الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	لا يعمل It doesn't work	>		المحرك	17
A/C				المكيف	18
Hade lithe				الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe				الإضأءة الخلفية	20
General Items	تسريب زيت بين الجير والمحرك Oil leakage between gearbox and engine			أشياء عامة	21
К М.	# #			الكيلو متر	

ملاحظات:

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.