



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	Model/الموديل	4cylinder - 4سلندر	Specification / المواصفات	تويوتا-TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
white-ابيض	Color/اللون	PETROL- بترول	Fuel Type / نوع الوقود	هايلوكس - HILUX	الطراز/ Type
		Chassis No/رقم الشاصي	MR0DX9CD8K2637677		رقم المحرك/ Engine no

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test	Rust on exhaust / صدأ على العادم		✓	فحص العادم	2
front & raer glasses			✓	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			✓	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			✓	عجلة القيادة	5
Glass doors			✓	زجاج الابواب	6
Front bumper			✓	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			✓	الدعاميه الخلفيه	8
Body			✓	الهيكل	9
Paint			✓	الصبغ	10
Doors			✓	الابواب	11
Interior modification			✓	الديكور الداخلي	12
Roof			✓	السقف	13
Chassis	Rust corrodes / تأكل الصدأ	✓		الشاصي	14
Gear	The tartar was examined visually/ تم فحص الجير نظري		✓	الجير	15
Kalag			✓	كلج	16
Engine			✓	المحرك	17
A/C	Hot air / هواء ساخن	✓		المكيف	18
Hade lithe			✓	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			✓	الإضاءة الخلفية	20
General Items	صدأ اسفل المركبة There is rust under the vehicle			أشياء عامة	21
K M.	168517			الكيلو متر	

ملاحظات: لم تتم التجربة علي الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.