

تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	الموديل/Model	4cylinder - مسلندر	المواصفات/ Specification	توپوتا -TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
ابیض-white	اللون /Color	بترول -PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	هایلوکس - HILUX	الطراز/ Type
		رقم الشاصي/Chassis No	MRODX9CD5K2522406		رقم المحرك/ Engine no

Details	ملاحظات	ضعيف	جيد	البيان	
Details	Remarks		good	البيان	۴
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			>	فحص العادم	2
front & raer glasses			>	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			>	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			>	عجلة القيادة	5
Glass doors			>	زجاج الابواب	6
Front bumper			>	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			~	الدعاميه الخلفيه	8
Body			>	الهيكل	9
Paint	صدا خفيف على الدبة /Slight rust on the bag		~	الصبغ	10
Doors			>	الأبواب	11
Interior modification			>	الديكور الداخلي	12
Roof			>	السقف	13
Chassis	تأكل الصدأ /Rust corrodes	~		الشاصي	14
Gear	تم فحص الجير نظري The tartar was examined visually		>	الجير	15
Kalag			>	كلج	16
Engine			>	المحرك	17
A/C			>	المكيف	18
Hade lithe			~	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			>	الإضأءة الخلفية	20
General Items	صد اسفل المركبة There is rust under the vehicle			أشياء عامة	21
K M.	193967	الكيلو متر			

ملاحظات: لم تتم التجربة على الطريق + كسر على الإشارة الجانبية يسار

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
 - أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration