

تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

| 2019 | الموديل/Model | 4cylinder - مسلندر | المواصفات/ Specification | توپوتا -TOYOTA | نوع المركبة / Vehicle |
|------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|
| ابیض-white | اللون /Color | بترول -PETROL | نوع الوقود/ Fuel Type | هایلوکس - HILUX | الطراز/ Type |
| | | رقم الشاصي/Chassis No | MRODX9CDXK2636031 | | رقم المحرك/ Engine no |

| D | ملاحظات Remarks | | جيد | . (- 24 | | |
|-------------------------|---|----------|-------------|------------------------|------------|--|
| Details | | | good | البيان | ٦ | |
| | | | | | | |
| Brake Test | | | | فحص الفرامل | 1 | |
| Exhaust Gas Test | | | > | فحص العادم | 2 | |
| front & raer glasses | | | ~ | الزجاج الامامي والخلفي | 3 | |
| Front & rear seats | | | ~ | المقاعد امامي وخلفي | 4 | |
| Steering and Suspension | | | > | عجلة القيادة | 5 | |
| Glass doors | | | > | زجاج الابواب | 6 | |
| Front bumper | | | > | الدعاميه الاماميه | 7 | |
| Rear bumper | | | > | الدعاميه الخلفيه | 8 | |
| Body | | | > | الهيكل | 9 | |
| Paint | رفرف امامي يسار + بابين يمين | ~ | | الصيغ | 10 | |
| | Front left fender + two right doors | | | _ | | |
| Doors | | | Y | الأبواب | 11 | |
| Interior modification | | | ~ | الديكور الداخلي | 12 | |
| Roof | | | > | السقف | 13 | |
| Chassis | صدا على الشاصى Light on the chassis | ✓ | | الشاصي | 14 | |
| Gear | تسریب زیت GEAR-OIL-LEAK | ~ | | الجير | 15 | |
| Kalag | | | > | كلج | 16 | |
| Engine | تسریب زیت Engine-oil-leak | ~ | | المحرك | 17 | |
| A/C | | | > | المكيف | 18 | |
| Hade lithe | | | ~ | الإضاءة الأمامية | 19 | |
| Brake lithe | | | ~ | الإضأءة الخلفية | 20 | |
| General Items | صدا أسفل المركبة There is rust under the vehicle | | | أشياء عامة | 21 | |
| K M. | K M. 226422 | | | | الكيلو متر | |

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

ملاحظات: لم تتم التجربة على الطريق

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.