

تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	الموديل/Model	6 cylinder - 6	المواصفات/ Specification	شيفرولية-Chevrolet	نوع المركبة / Vehicle
ابیض-white	اللون /Color	بترول -PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	امبالا - IMPALA	الطراز/ Type
		رقم الشاصي/Chassis No	2G1135S3XK9141482		رقم المحرك/ Engine no

Details	ملاحظات	ضعيف	جيد	. I . M	
Details	Remarks	poor	good	البيان	٦
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			>	فحص العادم	2
front & raer glasses			>	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			>	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			>	عجلة القيادة	5
Glass doors			>	زجاج الابواب	6
Front bumper				الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper				الدعاميه الخلفيه	8
Body			>	الهيكل	9
Paint	البونيت / Bonnet	~		الصبغ	10
Doors			>	الأبواب	11
Interior modification			>	الديكور الداخلي	12
Roof			>	السقف	13
Chassis			~	الشاصي	14
Gear			~	الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	تقطيع في المحرك / Cutting in the engine	~		المحرك	17
A/C			>	المكيف	18
Hade lithe			>	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			>	الإضأءة الخلفية	20
General Items	مراجعة مراوح التبريد / Cooling fans review			أشياء عامة	21
К М.	الكيلو متر				

ملاحظات: تسريب زيت بين الجير والمحرك - Oil leak between the gearbox and the engine

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.