

## تقييم للحالة الفنية للمركبة

## Technical condition of the vehicle

2019	الموديل/Model	4cylinder – 4cylinder	المواصفات/ Specification	توپوتا -TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
ابیض-white	اللون /Color	بترول -PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	هايلوكس -HILUX	الطراز/ Type
		رقم الشاصي/Chassis No	MRODX9CD3K2520735		رقم المحرك/ Engine no

5	ملاحظات	ضعیف	جيد	. 1 . 10	
Details	Remarks	poor	good	البيان	۴
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			>	فحص العادم	2
front & raer glasses			>	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			>	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			>	عجلة القيادة	5
Glass doors			>	زجاج الابواب	6
Front bumper			>	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			>	الدعاميه الخلفيه	8
Body			>	الهيكل	9
Paint			>	الصبغ	10
Doors			>	الأبواب	11
Interior modification			~	الديكور الداخلي	12
Roof			~	السقف	13
Chassis			>	الشاصي	14
Gear	تم الفحص نظري / The visual examination was done		>	الجير	15
Kalag			>	كلج	16
Engine			>	المحرك	17
A/C	صوت من الكمبريسور/Compressor noise		>	المكيف	18
Hade lithe			>	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			<b>&gt;</b>	الإضأءة الخلفية	20
General Items	صدا اسفل المركبة There is rust under the vehicl			أشياء عامة	21
К М.	K M. 212667				

## ملاحظات: لم تتم التجرية على الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.