



Vehicle Test Certificate شهادة فحص مركبة

شرطة أبوظبي
ABU DHABI POLICE

Inspection Information		Reference No. : 26-83936 : رقم المرجع		معلومات الفحص	
Center Name:	Khalifa City	مدينة خليفة	مركز الفحص :		
Inspection Type:	FRESH TEST	فحص جديد	نوع الفحص :		
Inspection Purpose:	New Registration	تسجيل جديد	الغرض من الفحص :		
Inspection Date:	17-10-2024 @ 19:52:57 >> 17-10-2024 @ 20:07:23			تاريخ الفحص :	
Print Date:	17-10-2024 20:49			تاريخ الطباعة :	
Inspected By:	23687			الفاحص :	
Comments :	-			ملاحظات :	
Final Result :	FAILED		لم تجتاز الفحص		النتيجة :

Vehicle Information		معلومات المركبة	
Plate No.:	TEMPORARY 6000	مؤقت	رقم اللوحة :
Plate Source & Kind:	ABU DHABI >> UNDER TRIAL	تحت التجربة << أبوظبي	مصدر ونوع اللوحة :
Chassis No.:	1N4AL3AP6JC261731	1N4AL3AP6JC261731	مصدر ونوع اللوحة :
Engine No.:	NONE	NONE	رقم المحرك :
Color:	GRAY	رمادي	اللون :
Model:	2018	2018	سنة الصنع :
Vehicle Type :	NISSAN >> ALTIMA	نيسان << التيما	نوع المركبة :
Vehicle Kind :	SEDAN >> LIGHT VEHICLE	صالون << مركبة خفيفة	صنف المركبة :
Made In :	AMERICA	امريكا	بلد الصنع :
Fuel :	PETROL	بنترول	الوقود :
Gear :	AUTOMATIC	اوتوماتيك	نوع الغيار :
Steering :	LEFT	يسار	اتجاه المقود :
No. of Passengers :	5	5	عدد الركاب :
No. of Doors :	4	4	عدد الأبواب :
No. of Cylinders :	4	4	عدد الأسطوانات :
No. of Axles :	2	2	عدد المحاور :
Horse Power :	160	160	قوة الأحصنة :
Weight Empty :	1100 K	كيلو >> 1100	الوزن فارغة :
Weight Loaded :	1400 K	كيلو 1400	الوزن محملة :
Weight Estimated :	0 K	كيلو 0	الوزن محسوب :
Weight Type :	K	كيلو	نوع الوزن :
Previous Odometer :	0	0	عداد المسافة السابق :
Current Odometer :	65268	65268	عداد المسافة الحالي :

Inspection Details Result		تفاصيل نتيجة الفحص	
Visual Test	Failed 0 Low: 0 - High: 0	لم تجتاز الفحص	الفحص النظري

4	Tyres & Rims	الإطارات والريجات	4
1	Replace Front Tire DRY CRACKED	تبدال الاطار الامامي	1
	Front Left		
1	Replace Front Tire DRY CRACKED	تبدال الاطار الامامي	1
	Front Right		
6	Replace Rear Tire DRY CRACKED	تبدال الاطار الخلفي	6
	Rear Right		
5	Body	جسم المركبة	5
32	Wash Body To Check Paint	غسيل المركبة للتأكد من الصبغ	32
10	Comments	ملاحظات	10
55	Failure To Comply With Fire Extinguisher Requirements	عدم توفر طفاية حريق مطابقة للشروط	55
56	Missing Reflective Warning Triangle	عدم توفر مثلث فوسفوري تحذيري	56
70	Vehicle Checked With Site Supervisor AHMED MASKARI...	تم معاينة المركبة من قبل مشرف الفحص	70
12	Chassis	القاعدة	12
35	Clean Chassis By Sandblast INNER & OUTER CHASIS	تنظيف القاعدة بالرم	35
	Front Left		
35	Clean Chassis By Sandblast	تنظيف القاعدة بالرم	35
	Front Right		

INNER & OUTER CHASIS			
35	Clean Chassis By Sandblast	Rear Right	35 تنظيف القاعدة بالرمل
INNER & OUTER CHASIS			

Terms and conditions		الشروط والفوائين
Certificate valid for 30 days from first test date. Failed parts would be retested two times only from the first test. If test period or retest time exceeded, a new test shall be carried out.		الشهادة صالحة لمدة 30 يوما من تاريخ الاختبار الأول. سيتم إعادة اختبار الأجزاء الفاشلة مرتين فقط من الاختبار الأول. إذا تجاوزت فترة الاختبار أو وقت إعادة الاختبار، يجب إجراء اختبار جديد
The certificate is issued as per Drive and Licensing Department. ADNOC Distribution shall not be held liable to any party		هذه الشهادة اصدرت بناء على متطلبات جهة الترخيص فقط، ولا تتحمل شركة أدنوك للتوزيع أي التزامات اتجاه الغير



تقييم إرشادي للحالة الفنية للمركبة وغير ملزم لأي طرف

Instructive evaluation of the technical condition of the vehicle and is not obligated on either party

الوطنية للمزادات AL WATANEYA AUCTION

تباع المركبة وفقا للتقرير المرفق من الجهة الفاحصة

The vehicle is sold according to the attached report from the examiner