



مركز النقل المتكامل
INTEGRATED TRANSPORT CENTRE

Vehicle Test Certificate شهادة فحص مركبة

Inspection Information	Reference No. :	رقم المرجع :	معلومات الفحص
Center Name:	Abu Dhabi License	ترخيص أبوظبي	مركز الفحص :
Inspection Type:	FRESH TEST	فحص جديد	نوع الفحص :
Inspection Purpose:	Re-New	تجديد ملكية	الغرض من الفحص :
Inspection Date:	25-02-2025 @ 04:36:10 >> 25-02-2025 @ 04:49:35		تاريخ الفحص :
Print Date:	25-02-2025 08:04		تاريخ الطباعة :
Inspected By:	26623		الفاحص :
Comments :	-		ملاحظات :
Final Result :	FAILED	لم تجتاز الفحص	النتيجة :

Vehicle Information	معلومات المركبة
Plate No.:	FOURTEENTH CATEGORY 47142
Plate Source & Kind:	ABU DHABI >> PRIVATE
Chassis No.:	6T1BE42K48X508698
Engine No.:	2AZ8998736
Color:	BLACK
Model:	2008
Vehicle Type :	TOYOTA >> CAMRY
Vehicle Kind :	SEDAN >> LIGHT VEHICLE
Made In :	AUSTRALIA
Fuel :	PETROL
Gear :	AUTOMATIC
Steering :	LEFT
No. of Passengers :	5
No. of Doors :	4
No. of Cylinders :	4
No. of Axles :	2
Horse Power :	154
Weight Empty :	1100 K
Weight Loaded :	1400 K
Weight Estimated :	0 K
Weight Type :	K
Previous Odometer :	337354
Current Odometer :	373240

Inspection Details Result	تفاصيل نتيجة الفحص
Visual Test	Failed
	0 Low: 0 - High: 0
	لم تجتاز الفحص
	الفحص النظري

1	Lights	1	الأضواء
6	Repair Brake Lights	Rear Left	6 إصلاح أنوار الفرامل
7	Repair Reverse Lights	Rear Right	7 إصلاح أنوار الرجوع للخلف
9	Repair Number Plate Lights		9 إصلاح أنوار لوحة الأرقام
11	Replace Light Cover POLISH HEAD LIGHT COVER FADED	Front Left	11 تبديل أغطية الأنوار
11	Replace Light Cover POLISH HEAD LIGHT COVER FADED	Front Right	11 تبديل أغطية الأنوار
5	Body		5 جسم المركبة
32	Wash Body To Check Paint		32 غسيل المركبة للتأكد من الصبغ
87	Repaint The Faded Paint In The Body		87 إعادة صبغ الأماكن الباهتة في جسم المركبة
7	General Items		7 أجزاء عامة
3	Repair Engine Oil Leak		3 تصليح تسرب زيت المحرك
4	Repair Steering Oil Leak		4 تصليح تسرب زيت المقود
5	Repair Transmission Oil Leak	Front Middle	5 إصلاح تسرب الزيت في علبة السرعة
10	Comments		10 ملاحظات
2	Replace Plate Number	Rear Middle	2 تبديل لوحة الأرقام

9	New Engine Number CLARIFY (CLEAN ENGINE NUMBER AREA)	9 رقم المحرك
20	Other Note FRT BOTH SIDE END CHASSIS, INNER FENDER & RAD SUPPORT REP'D 6-2033364	20 ملاحظات اخرى
37	Repair Starting System FOR RECHECK SMOKE	37 إصلاح نظام التشغيل

Terms and conditions**الشروط والقوانين**

Certificate valid for 30 days from first test date. Failed parts would be retested two times only from the first test. If test period or retest time exceeded, a new test shall be carried out.

الشهادة صالحة لمدة 30 يوما من تاريخ الاختبار الأول. سيتم إعادة اختبار الأجزاء الفاشلة مرتين فقط من الاختبار الأول. إذا تجاوزت فترة الاختبار أو وقت إعادة الاختبار، يجب إجراء اختبار جديد.

The certificate is issued as per Drive and Licensing Department. ADNOC Distribution shall not be held liable to any party

هذه الشهادة اصدرت بناء على متطلبات جهة الترخيص فقط، ولا تتحمل شركة أدنوك للتوزيع أي التزامات اتجاه الغير



تقييم إرشادي للحالة الفنية للمركبة وغير ملزم لأي طرف
Instructive evaluation of the technical condition of the vehicle and is not
obligated on either party

الوطنية للمزادات AL WATANEYA AUCTION

تباع المركبة وفقا للتقرير المرفق من الجهة الفاحصة

The vehicle is sold according to the
attached report from the examiner