



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2018	Model/الموديل	4cylinder -4 سلندر	Specification / المواصفات	NISSAN - نيسان	نوع المركبة / Vehicle
White - ابيض	Color/اللون	petrol - بترول	Fuel Type / نوع الوقود	Sunny - صني	الطراز / Type
MDHBN7AD8JG625310	رقم الشاسي/Chassis No	-	-	-	رقم المحرك / Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل	✓			Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي		✓	يوجد كسوة - There is a cover on the chairs	Front & rear seats
5	عجلة القيادة		✓	يوجد تلف - There is damage	Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعامية الامامية	✓			Front bumper
8	الدعامية الخلفية		✓	يوجد خدوش - There are scratches	Rear bumper
9	الهيكل		✓	يوجد دعجات وخدوش في اماكن متفرقة found a bend in the car body and scratches in different places -	Body
10	الصبيغ		✓	يوجد صبيغ كامل - Full Paint	Paint
11	الابواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي		✓		Interior modification
13	السقف		✓	يوجد صدأ - There is rust	Roof
14	الشاسي		✓	يوجد اصلاح في الشاسي الامامي There is a repair in the front chassis -	Chassis
15	الجير		✓	حركة الجير تعمل بشكل غير صحيح Gear movement is not working properly -	Gear
16	كلج	✓			Kalag
17	المحرك		✓	يوجد صوت - there is sound	Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة	✓			General Items
الكيلو متر		206313			K M.

ملاحظات : غطاء الباب الامامي يسار مكسور & الرفرف الامامي يمين ويسار مبدل & غطاء المحرك مبدل & ظهور ليت الايرياج

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط ولا تضمن امان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عندهم.
- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration