

تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

| 2008 | الموديل/ Model | ملندر 6 - 6 cylinder | المواصفات/ Specification | TOYOTA - توپوتا | نوع المركبة /Vehicle | |
|---------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|--|
| YELLOW - أصفر | اللون /Color | ديزل - DIESEL | نوع الوقود/ Fuel Type | COASTER | الطراز/ Type | |
| | رقم الشاصي/Chassis No | | | | | |

| Details | ملاحظات Remarks | | جيد | البيان | |
|-------------------------|---|------------|-------------|---------------------------|----|
| Details | | | Good | رجيون | ٦ |
| Brake Test | NOT CHECK – لم يتم الفحص | | | فحص الفرامل | 1 |
| Exhaust Gas Test | NOT CHECK – لم يتم الفحص | | | فحص العادم | 2 |
| Front & rear glasses | | | < | الزجاج الأمامي والخلفي | 3 |
| Front & rear seats | | | > | المقاعد الأمامية والخلفية | 4 |
| Steering and Suspension | | | > | عجلة القيادة | 5 |
| Glass doors | | | > | زجاج الأبواب | 6 |
| Front bumper | | | > | الدعامية الأمامية | 7 |
| Rear bumper | ACCIDENT – يوجد حادث | \ | | الدعامية الخلفية | 8 |
| Body | يوجد صداً وثقوب - Rust and holes | \ | | الهيكل | 9 |
| Paint | FULL PAINT - صبغ كامل | \ | | الصبغ | 10 |
| Doors | | | > | الأبواب | 11 |
| Interior modification | يوجد تلف في بعض الأماكن - Damages in some places | \ | | الديكور الداخلي | 12 |
| Roof | يوجد صداً وثقوب - Rust and holes | > | | السقف | 13 |
| Chassis | | | < | الشاصي | 14 |
| Gear | NOT CHECK — لم يتم الفحص | | | الجير | 15 |
| Clutch | NOT CHECK – لم يتم الفحص | | | كلج | 16 |
| Engine | NOT CHECKING AND NOT WORKING — لم يتم الفحص والمحرك لا يعمل | | | المحرك | 17 |
| A/C | NOT CHECK — لم يتم الفحص | | | المكيف | 18 |
| Head light | | | > | الإضاءة الأمامية | 19 |
| Brake light | RIGHT BROKEN - اليمين مكسور | > | | الإضاءة الخلفية | 20 |
| General Items | | | > | أشياء عامة | 21 |
| КМ | 268871 | الكيلو متر | | | |

ملاحظات:

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط. ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.