

Legal Entity Name	: ENOC TASJEEL L.L.C	Vehicle Year Model	: 2016
Site Location	: 677-AL WATANEYA	Vehicle Make/Model	: NISSAN/SUNNY
Tester ID(1)	: 38024 - INAAM UL HAQ MUHAMMAD SHARIF	Tester ID(2)	: 38024 - INAAM UL HAQ MUHAMMAD SHARIF
Test Date And Time	: 06 AUG 2024 09:28:43	Vehicle Type	: LIGHT VEHICLE
Test Type	: DSC AUCTION	Vehicle Color	: WHITE - WHITE
Test Count	:	Vehicle Category	: SEDAN
Token Number	: 2	Un laden Weight	: 1200
Transaction Number	: 34442055	Laden Weight	: 1600
Reference import Doc.	: 713555 DSC	Number of Axles	: 2
Plate Location Place	: SHJ	Number of Doors	: 4
Plate Number	:	Number of Seats	: 5
Plate Category	:	Number of Cylinders	: 4
Plate Code	:	Fuel Type	: PETROL *
Engine Number	: NIL	GCC	: YES
Chassis Number	: MDHBN7AD6GG713555	Odometers	: 226224
		Gear Type	: MANUAL

Statement of Vehicle Condition.

حالة المركبة

Defect	Result	Remarks	Test Value	
AUTOMATIC TEST:				
Brake System				الفرامل
Brake Test	Passed			فحص الفرامل
Exhaust Gas Test				الغاز العادم والكربون
Exhaust Gas Test	Passed		CO 0.000	فحص الغاز العادم-الكربون
Exhaust Gas Test	Passed		HC 1.000	فحص الغاز العادم-الكربون
EXPORT/IMPORT DATA:				
Vehicle Details				بيانات المركبة
Fuel Type		PETROL+GAS(CNG)		نوع الوقود
Gear Type		MANUAL		ناقل الحركة
VISUAL TEST:				
Steering And Suspension System				عجلة القيادة ونظام التوصيلات
Ties Rods, Bushes, Center Link, Left And Right		SUSPENSION BUSHES CRACKED.		ربلات ذراع التوجيه
Shock Absorbers		FRONT LHS LEAK		مخمد الصدمات
Brake System				نظام الفرامل
Brake Efficiency Rear Wheels Left And Right Hand		REAR BRAKE,PARKING BRAKE AND ROAD TEST NOT DONE, REAR BOTH TYRE PUNCTURED.		قوة فرامل المحور الخلفي
Tires Rims				الاطارات والعجلات

Legal Entity Name	: ENOC TASJEEL L.L.C	Vehicle Year Model	: 2016
Site Location	: 677-AL WATANEYA	Vehicle Make/Model	: NISSAN/SUNNY
Tester ID(1)	: 38024 - INAAM UL HAQ MUHAMMAD SHARIF	Tester ID(2)	: 38024 - INAAM UL HAQ MUHAMMAD SHARIF
Test Date And Time	: 06 AUG 2024 09:28:43	Vehicle Type	: LIGHT VEHICLE
Test Type	: DSC AUCTION	Vehicle Color	: WHITE - WHITE
Test Count	:	Vehicle Category	: SEDAN
Token Number	: 2	Un laden Weight	: 1200
Transaction Number	: 34442055	Laden Weight	: 1600
Reference import Doc.	: 713555 DSC	Number of Axles	: 2
Plate Location Place	: SHJ	Number of Doors	: 4
Plate Number	:	Number of Seats	: 5
Plate Category	:	Number of Cylinders	: 4
Plate Code	:	Fuel Type	: PETROL *
Engine Number	: NIL	GCC	: YES
Chassis Number	: MDHBN7AD6GG713555	Odometers	: 226224

Defect	Result	Remarks	Test Value
Front Left And Right Hands Tires		ALL TYRES 2020-2021-2022, WORN OUT,CRAKCED.REAR PUNCTURED.	الاطارات الامامية
Body			الهيكال
Rusty		UNDERNEATH AND SUSPENSION PARTS RUSTY	الصدأ
Bumpers		REFIXED, MISALIGNED.	الدعامية
Roof		ADDITIONAL FITTINGS MARKING, SCREW HOLES.	السقف
Floor		BACK PANEL,COMPARTMENT,QUARTER PANELS REPAIRED STILL DENT	الارضية
Floor		UNDERNEATH RUST PROOF COATED	الارضية
Chassis (Frame)		REAR RHS EXTENSION REPLACED,LHS END DENT.	الشاصية
Side Safety Frame		BULKHEAD ASSEMBLY FENDER FRAMES REPAIRED STILL DENT.	الواقيات الجانبية
General Items			الاشياء العامة
Engine Condition, Smoke		ENGINE AND GEAR SIGNS OF REPAIR-PARTS REFIXED. ROUGH IDLING, NEED TO DO TUNE UP.	حالة المحرك - الدخان
Auction			الفحص الكامل
Engine Oil Leaking		ENGINE OIL LEAKING	تهريب زيت المحرك
Gear Box Oil Leaking		GEAR BOX OIL LEAKING	تهريب زيت الجير
Body Repainted		ENGINE HOOD,FENDERS,QUARTER PANELS,TRUNK DOOR REPAINTED.	أثر صبغ في المركبة

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.
Tasjeel is not responsible for any hidden defects.

* Change(s) observed while testing.

* Any deletion or alteration effected to this document will render it invalid.

تم تعديل بيانات المركبة بعد إجراء الفحص الفني

* أي كشط أو تغيير على الشهادة يلغيها