

REPRINT

Page 1 of 2

Legal Entity Name	: ENOC TASJEEL L.L.C	Vehicle Year Model	: 2019
Site Location	: 677-AL WATANEYA	Vehicle Make/Model	: NISSAN/SUNNY
Tester ID(1)	: 38024 - INAAM UL HAQ MUHAMMAD SHARIF	Tester ID(2)	: 38024 - INAAM UL HAQ MUHAMMAD SHARIF
Test Date And Time	: 26 AUG 2024 10:33:56	Vehicle Type	: LIGHT VEHICLE
Test Type	: DSC AUCTION	Vehicle Color	: WHITE - WHITE
Test Count	:	Vehicle Category	: SEDAN
Token Number	: 4	Un laden Weight	: 1200
Transaction Number	: 34520016	Laden Weight	: 1600
Reference import Doc.	: 681155 DSC	Number of Axles	: 2
Plate Location Place	: SHJ	Number of Doors	: 4
Plate Number	:	Number of Seats	: 5
Plate Category	:	Number of Cylinders	: 4
Plate Code	:	Fuel Type	: PETROL
Engine Number	: NIL	GCC	: YES
Chassis Number	: MDHBN7AD3KG681155	Odometers	: 207819

Statement of Vehicle Condition.

حالة المركبة

Defect	Result	Remarks	Test Value	
AUTOMATIC TEST:				
Brake System				الفرامل
Brake Test	Passed			فحص الفرامل
Exhaust Gas Test				الغاز العادم والكربون
Exhaust Gas Test	Passed		HC 165.000	فحص الغاز العادم-الكربون
Exhaust Gas Test	Passed		CO 0.390	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:				
Steering And Suspension System				عجلة القيادة ونظام التوصيلات
Ties Rods, Bushes, Center Link, Left And Right		SUSPENSION BUSHES CRACKED.		ربلات ذراع التوجيه
Tires Rims				الاطارات والعجلات
Front Left And Right Hands Tires		DOT 2023		الاطارات الامامية
Rear Left And Right Hand Tires		DOT 2022, WORN OUT.		الاطارات الخلفية
Body				الهيكل
Rusty		UNDERNEATH AND SUSPENSION PARTS RUSTY		الصدأ
Fenders		FRONT FENDER FRAME,BULKHEAD,BUMPER FRAME REPAIRED-DENT.		المدكار
Bumpers		REFIXED,MINOR MISALIGNED.		الدعامية
Floor		UNDERNEATH RUST PROOF COATED		الارضية
Chassis (Frame)		FRONT RHS FRAME MEMBER END AND		الشاصية

REPRINT

Page 2 of 2

Legal Entity Name	: ENOC TASJEEL L.L.C	Vehicle Year Model	: 2019
Site Location	: 677-AL WATANEYA	Vehicle Make/Model	: NISSAN/SUNNY
Tester ID(1)	: 38024 - INAAM UL HAQ MUHAMMAD SHARIF	Tester ID(2)	: 38024 - INAAM UL HAQ MUHAMMAD SHARIF
Test Date And Time	: 26 AUG 2024 10:33:56	Vehicle Type	: LIGHT VEHICLE
Test Type	: DSC AUCTION	Vehicle Color	: WHITE - WHITE
Test Count	:	Vehicle Category	: SEDAN
Token Number	: 4	Un laden Weight	: 1200
Transaction Number	: 34520016	Laden Weight	: 1600
Reference import Doc.	: 681155 DSC	Number of Axles	: 2
Plate Location Place	: SHJ	Number of Doors	: 4
Plate Number	:	Number of Seats	: 5
Plate Category	:	Number of Cylinders	: 4
Plate Code	:	Fuel Type	: PETROL
Engine Number	: NIL	GCC	: YES
Chassis Number	: MDHBN7AD3KG681155	Odometers	: 207819

Defect	Result	Remarks	Test Value
Front And Rear Windshields		REAR END EDGE SLIGHT DENT.	الزجاج الامامي والخلفي
General Items		FRONT REPLACED.	الاشياء العامة
Engine Condition, Smoke		AIR INTAKE RESONATOR INLET PIPE MISSING	حالة المحرك - الدخان
Auction			الفحص الكامل
Engine And Gear Box Performance		ENGINE AND GEAR BOX PERFORMANCE OK	فحص حالة الماكينة والجير
Body Repainted		FRONT BOTH FENDER,AND DOORS REPAINTED.	أثر صبغ في المركبة

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.
Tasjeel is not responsible for any hidden defects.

Reprint on : 30-SEP-2024

Reprinted by : MOHANADA

* Change(s) observed while testing.

* Any deletion or alteration effected to this document will render it invalid.

تم تعديل بيانات المركبة بعد إجراء الفحص الفني

* أي كشط أو تغيير على الشهادة يلغيها