



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2020	Model/الموديل	4 cylinder - 4 سلندر	Specification / المواصفات	Mitsubishi - متسوبيشي	Vehicle / المركبة
White - ابيض	Color/اللون	diesel - ديزل	Fuel Type / نوع الوقود	CANTER- كانتر	Type / الطراز
MEC201DP5LP040391	Chassis No/رقم الشاصي	4309026551			Engine no / رقم المحرك

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل	-	-		Brake Test
2	فحص العادم	-	-		Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبيغ	✓			Paint
11	الابواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي	✓			Chassis
15	الجير	-	-	لم يتم التجريه - Not tested	Gear
16	كلج	-	-		Kalag
17	المحرك	-	-	المركبه لا تعمل - VEHICLE NOT WORKING	Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة	✓			General Items
الكيلو متر		19775			K M.

ملاحظات : يوجد صدا خفيف اسفل المركبة

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.
- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration