

REPRINT

Page 1 of 2

Legal Entity Name	: ENOC TASJEEL L.L.C	Vehicle Year Model	: 2009
Site Location	: 677-AL WATANEYA	Vehicle Make/Model	: NISSAN/SUNNY
Tester ID(1)	: 38024 - INAAM UL HAQ MUHAMMAD SHARIF	Tester ID(2)	: 38024 - INAAM UL HAQ MUHAMMAD SHARIF
Test Date And Time	: 03 OCT 2024 10:23:04	Vehicle Type	: LIGHT VEHICLE
Test Type	: DSC AUCTION	Vehicle Color	: SILVER - SILVER
Test Count	:	Vehicle Category	: SEDAN
Token Number	: 5	Un laden Weight	: 1200
Transaction Number	: 34680960	Laden Weight	: 1600
Reference import Doc.	: 734566 AWA	Number of Axles	: 2
Plate Location Place	: SHJ	Number of Doors	: 4
Plate Number	:	Number of Seats	: 5
Plate Category	:	Number of Cylinders	: 4
Plate Code	:	Fuel Type	: PETROL
Engine Number	: NIL	GCC	: YES
Chassis Number	: KNMCC42HX9P734566	Odometers	: 257148

Statement of Vehicle Condition.

حالة المركبة

Defect	Result	Remarks	Test Value	
AUTOMATIC TEST:				
Brake System				الفرامل
Brake Test	Failed			فحص الفرامل
Exhaust Gas Test				الغاز العادم والكربون
Exhaust Gas Test	Passed		HC 19.000	فحص الغاز العادم-الكربون
Exhaust Gas Test	Passed		CO 0.030	فحص الغاز العادم-الكربون
VISUAL TEST:				
Steering And Suspension System				عجلة القيادة ونظام التوصيلات
Steering Ball Joints, Boots		STEEING BOOTS CUT.		وصلات عمود عجلة القيادة
Stub Axle Assemblies, Boots		FRONT AXLE BOOTS CUT.		المحور
Engine Mounting		WORN OUT RUBBER MOUNTINGS		كراسي المحرك
Gear Box Mounting		WORN OUT RUBBER MOUNTINGS		كراسي ناقل الحركة
Brake System				نظام الفرامل
Brake Efficiency Front Wheels Left And Right Hands		MORE THAN 30% IMBALANCE BETWEEN LHS AND		قوة فرامل المحور الامامي
Brake Pedal		LOW BRAKE PEDAL		دواسة الفرامل
Tires Rims				الاطارات والعجلات
Front Left And Right Hands Tires		DOT 2021, WORN OUT-CRACKED.		الاطارات الامامية
Rear Left And Right Hand Tires		DOT 2021, WORN OUT-CRACKED.		الاطارات الخلفية
Body				الهيكل

REPRINT

Page 2 of 2

Legal Entity Name	: ENOC TASJEEL L.L.C	Vehicle Year Model	: 2009
Site Location	: 677-AL WATANEYA	Vehicle Make/Model	: NISSAN/SUNNY
Tester ID(1)	: 38024 - INAAM UL HAQ MUHAMMAD SHARIF	Tester ID(2)	: 38024 - INAAM UL HAQ MUHAMMAD SHARIF
Test Date And Time	: 03 OCT 2024 10:23:04	Vehicle Type	: LIGHT VEHICLE
Test Type	: DSC AUCTION	Vehicle Color	: SILVER - SILVER
Test Count	:	Vehicle Category	: SEDAN
Token Number	: 5	Un laden Weight	: 1200
Transaction Number	: 34680960	Laden Weight	: 1600
Reference import Doc.	: 734566 AWA	Number of Axles	: 2
Plate Location Place	: SHJ	Number of Doors	: 4
Plate Number	:	Number of Seats	: 5
Plate Category	:	Number of Cylinders	: 4
Plate Code	:	Fuel Type	: PETROL
Engine Number	: NIL	GCC	: YES
Chassis Number	: KNMCC42HX9P734566	Odometers	: 257148

Defect	Result	Remarks	Test Value
Rusty		UNDERNEATH AND SUSPENSION PARTS RUSTY	الصدأ
Paint		HOOD FADED.	الصبغ
Fenders		LHS FENDER FRAME,BULK HEAD RADIATOR FRAME REPAIRED STILL DENT.	المذكر
Bumpers		BUMPERS MISALIGNED,FRONT FRAME REPAIRED.	الدعامة
Floor		BACK PANEL DENT.	الارضية
Chassis (Frame)		FRONT LHS FRAME MEMBER END DENT.	الشاصية
General Items			الاشياء العامة
Exhaust System		RUSTY DAMAGED. LEAKING, NOISY. DISMOUNTED.	نظام العادم
Engine Condition, Smoke		ENGINE AND GEAR SIGN OF PARTS REFIXED/REPAIRS. ENGINE MISFIRES. GEAR SHIFT SHOCK.	حالة المحرك - الدخان
Auction			الفحص الكامل
Engine Oil Leaking		ENGINE OIL LEAKING	تهريب زيت المحرك
Gear Box Oil Leaking		GEAR BOX OIL LEAKING	تهريب زيت الجير
Body Repainted		BODY REPAINTED	أثر صبغ في المركبة

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.
Tasjeel is not responsible for any hidden defects.

Reprint on : 12-OCT-2024

Reprinted by : MOHANADA

* Change(s) observed while testing.

* Any deletion or alteration effected to this document will render it invalid.

تم تعديل بيانات المركبة بعد إجراء الفحص الفني

* أي كشط أو تغيير على الشهادة يلغيها