

Legal Entity Name	: ENOC TASJEEL L.L.C	Vehicle Year Model	: 2018
Site Location	: 677-AL WATANEYA	Vehicle Make/Model	: TOYOTA/CAMRY
Tester ID(1)	: 33794 - HARIZE VENNEER KUZHI	Tester ID(2)	: 33794 - HARIZE VENNEER KUZHI
Test Date And Time	: 14 OCT 2024 11:17:47	Vehicle Type	: LIGHT VEHICLE
Test Type	: DSC AUCTION	Vehicle Color	: BEIGE-GREEN - BEIGE-GREEN
Test Count	:	Vehicle Category	: SEDAN
Token Number	: 0	Un laden Weight	: 1400
Transaction Number	: 34723559	Laden Weight	: 1800
Reference import Doc.	: 002999 AWA	Number of Axles	: 2
Plate Location Place	: SHJ	Number of Doors	: 4
Plate Number	:	Number of Seats	: 5
Plate Category	:	Number of Cylinders	: 4
Plate Code	:	Fuel Type	: PETROL
Engine Number	: NIL	GCC	: YES
Chassis Number	: JTNBF9HK5J3002999	Odometers	: 427128

Statement of Vehicle Condition.

حالة المركبة

Defect	Result	Remarks	Test Value
VISUAL TEST:			
Steering And Suspension System			عجلة القيادة ونظام التوصيلات
Shock Absorbers		REAR RHS LEAKE.	مخمد الصدمات
Suspension Crack Or Bend, Bushes		FRT LINK ROD BUSH CRACK.	التوصيلات
Tires Rims			الاطارات والعجلات
Front Left And Right Hands Tires		TYRES DOT.22	الاطارات الامامية
Rear Left And Right Hand Tires		TYRES DOT.23	الاطارات الخلفية
General Items			الاشياء العامة
Engine Condition, Smoke		ENGINE OVERHEATING.	حالة المحرك - الدخان
Wiring Condition		WINDOW MASTER SWITCH DEFFECT REAR RHS.	حالة الاسلاك الكهربائية
Auction			الفحص الكامل
Chassis Ok		CHASSIS OK	الشاسي جيد
Engine Oil Leaking		RHS UPPER AREA LEAKE.	تهریب زيت المحرك
Gear Defect		GEAR DEFECT	عطل في الجير
Body Repainted		BODY REPAINTED	أثر صبغ في المركبة

The Test Certificate Shows the test Result at the time of inspection only.
Tasjeel is not responsible for any hidden defects.

TAX Invoice

Payment Method : CREDIT Transaction Number : 34723559
Credit Customer Name : 971 : AL WATANEYA AUCTION-756
Customer Tax Registration No. : TO BE UPDATED

Description	Unit Rate	Quantity	Rate%	Amount	VAT	Total Amount
DISCOUNT AUCTION TEST	200.00	1		200.00	10.00	210.00
Total :				200.00	10.00	210.00

ENOC TAX Registration No. : 100221692500003
Processed By : HARIZE VENNEER KUZHI

* Change(s) observed while testing.

* Any deletion or alteration effected to this document will render it invalid.

تم تعديل بيانات المركبة بعد إجراء الفحص الفني

* أي كشط أو تغيير على الشهادة يلغيها