

تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

ملندر 6 - 6 Gylinder	المواصفات/ Specification	2009	سنة الصنع/ Year Make	هیونداي - Hyundai	نوع المركبة /Vehicle
أصفر - Yellow	اللون /Color	ديزل - Diesel	نوع الوقود/ Fuel Type	آيرو سيتي - Aero City	الطراز/ Type
KMJTG18B89C001942	رقم الشاصي/Chassis No		الكيلومترات / km		رقم المحرك /Engine No

Details	مالاحظات Remarks		جيد	البيان	
Details			good	البيان	r
Engine	لا يعمل - Not functional			حالة المحرك	1
Gear	لم يتم الفحص - Not Tested			حالة الجير	2
Engine Oil Leak			✓	تسربب زبت المحرك	3
Gear Oil Leak			4	تسربب زبت الجير	4
WD4 Oil Leak			4	تسربب زبت الدبل	5
Steering	لم يتم الفحص - Not Tested			عجلة القيادة	6
Brake	الم يتم الفحص - Not Tested			حالة الفرامل	7
Differential Front - Rear			✓	الدفريشن الامامي - الخلفي	8
Interior Lights	لم يتم الفحص - Not Tested			الانارة الداخلية	9
Front Lights	الم يتم الفحص - Not Tested			الانارة الأمامية	10
Rear Lights	يوجد كسر في اليسار - The is a fracture on the left light			الانارة الخلفية	11
Chassis			✓	الشاسي	12
Interior Decoration	Fix the front chair left side - تثبيت الكرسي الامامي يسار			الديكور الداخلي	13
Front - Rear Glass			✓	الزجاج الامامي - الخلفي	14
Emission Test	الم يتم الفحص - Not Tested			الانبعاثات الكربونية	15
Paint	صداً أسفل مؤخرة جسم المركبة يمين - Rust below the body at the rear right side			حالة الصبغ	16
Front - Rear Bumpers			✓	الدعامية الامامية - الخلفية	17
A/C	الم يتم الفحص - Not Tested			حالة المكيف	18
Tires	Change Tires - تبديل الإطارات	х		الإطارات	19
Sunroof				فتحة السقف	20
Others				ملاحظات أخرى	21

ملاحظات:

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time
 of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as
 soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is
 considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط.
 ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص.
 وبعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.