



تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

6 Cylinder - 6 سلندر	المواصفات / Specification	2009	سنة الصنع / Year Make	تويوتا - Toyota	نوع المركبة / Vehicle
Yellow - أصفر	اللون / Color	Diesel - ديزل	نوع الوقود / Fuel Type	كوستر - Coaster	الطرز / Type
JTGFBS18191032181	رقم الشاسي / Chassis No	478831	الكيلومترات / km	607188	رقم المحرك / Engine No

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	حالة المحرك	✓			Engine
2	حالة الجير	✓			Gear
3	تسريب زيت المحرك	✓			Engine Oil Leak
4	تسريب زيت الجير	✓			Gear Oil Leak
5	تسريب زيت الدبل	✓			WD4 Oil Leak
6	عجلة القيادة		X	يوجد تسريب من نظام التوجيه المعزز - The power steering is leaking	Steering
7	حالة الفرامل	✓			Brake
8	الدفریشن الامامي - الخلفي	✓			Differential Front - Rear
9	الانارة الداخلية		X	لا تعمل - Not functional	Interior Lights
10	الانارة الامامية		X	الإشارات لا تعمل - Indicators are not functional	Front Lights
11	الانارة الخلفية		X	يوجد كسر في اليسار - The is a fracture on the left light	Rear Lights
12	الشاسي	✓			Chassis
13	الديكور الداخلي	✓			Interior Decoration
14	الزجاج الامامي - الخلفي	✓			Front - Rear Glass
15	الانبعاثات الكربونية		X	يوجد دخان - There is smoke	Emission Test
16	حالة الصبغ	✓			Paint
17	الدعامية الامامية - الخلفية		X	يوجد دعة على الدعامية الخلفية - There is a bend on the rear bumper	Front - Rear Bumpers
18	حالة المكيف	✓			A/C
19	الإطارات	✓			Tires
20	فتحة السقف				Sunroof
21	ملاحظات أخرى				Others

ملاحظات :

المرآة اليمنى مفككة، زجاج باب الركاب مكسور، تسريب زيت عند المحور الخلفي - Rear side mirror is disassembled, passenger door's glass is broken, leak at rear axle
أربعة كراسي مفقودة - Four seats are missing

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.