



تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

6 Cylinder - 6 سلندر	المواصفات / Specification	2009	سنة الصنع / Year Make	هيونداي - Hyundai	نوع المركبة / Vehicle
أصفر - Yellow	اللون / Color	ديزل - Diesel	نوع الوقود / Fuel Type	سوبر إيرو سيتي - Super Aero City	الطرز / Type
KMJTG18B79C002211	رقم الشاسي / Chassis No		الكيلومترات / km		رقم المحرك / Engine No

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	حالة المحرك		X	لا يعمل ومفتوح - Not functional and opened	Engine
2	حالة الجير			لم تتم التجربة - Not Tried	Gear
3	تسريب زيت المحرك	✓			Engine Oil Leak
4	تسريب زيت الجير	✓			Gear Oil Leak
5	تسريب زيت الدبل	✓			WD4 Oil Leak
6	عجلة القيادة	✓			Steering
7	حالة الفرامل			لم تتم التجربة - Not Tried	Brake
8	الدفرشن الامامي - الخلفي	✓			Differential Front - Rear
9	الانارة الداخلية			لم تتم التجربة - Not Tried	Interior Lights
10	الانارة الامامية			لم تتم التجربة - Not Tried	Front Lights
11	الانارة الخلفية		X	اليمن مكسور - Right is broken	Rear Lights
12	الشاسي	✓			Chassis
13	الديكور الداخلي	✓			Interior Decoration
14	الزجاج الامامي - الخلفي	✓			Front - Rear Glass
15	الانبعاثات الكربونية			لم تتم التجربة - Not Tried	Emission Test
16	حالة الصبغ	✓			Paint
17	الدعامة الامامية - الخلفية		X	الدعامة الامامية مفقودة - Front bumper is missing	Front - Rear Bumpers
18	حالة المكيف			لم تتم التجربة - Not Tried	A/C
19	الإطارات	✓			Tires
20	فتحة السقف				Sunroof
21	ملاحظات أخرى			بعض أجزاء المحرك مفقودة - Some engine parts are missing	Others

ملاحظات :

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.