



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2009	الموديل/Model	6 cylinder - 6 سلندر	المواصفات / Specification	تويوتا - TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
Yellow / اصفر	اللون/Color	diesel - ديزل	نوع الوقود / Fuel Type	كوستر-coaster	الطراز/Type
JTGF518791031746		رقم الشاصي/Chassis No			رقم المحرك/Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل	✓			Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	ميزانية الإطارات	✓			Steering Wheel Alignment
4	محاوير التعليق	✓			Shock absorber Test
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زيت صندوق قيادة	✓			Box Oil Adjust Change
7	ميزانية عجلة قيادة	✓			Steering Wheel Alignment
8	الهيكل	✓			Body
9	الصبغ	✓			Paint
10	الابواب	✓			Doors
11	المدكر	✓			Fenders
12	الدعامة	✓			Bumpers
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي	✓			Chassis
15	الجير	✓			Gear
16	كلج	✓			Kalag
17	المحرك		✓	يوجد تسريب - There is a leak	Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓		يوجد كسر جهة اليسار - There is a fracture on the left side	Brake lithe
21	أشياء عامة	✓			General Items
K M.		308223			الكيلو متر

ملاحظات : تبديل الإطارات & لم تتم التجربة

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.