



TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **11 Sep 2024, 16:20:39**
 Transaction Number **62646633 (CC10009) (CC10012)** Queue Number **1054943**



Chassis Number **MNTBC2C98F6006777**
 Engine Number
 Vehicle Class **Car**
 Manufacturer **Nissan**
 Model **Tiida**
 Model Year **2015**
 Color **Silver**
 Mileage **201749 Km**
 Fuel Type **Petrol**
 No. Of Cylinders **4**
 Specification **GCC Specification**

DEFECT	REMARKS	
01 Body		جسم المركبة
01.A Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES & PORTION FADED , PORTION RUSTY	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	PORTION DENT	الارضية
01.D Bumper	MISALIGN . CRACKED	دعامية
01.E Other	FRONT BUMPER FRAME BULK HEAD FENDER FRAME REPAIRED	اخرى
01.F Fuel Tank	SIGN OF FUEL LEAK	خزان الوقود
01.G Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
02 Chassis Condition		الشاسي
02.A Chassis	FRONT RIGHT SIDE CHASSIS CROSS MEMBER REPAIRED KINK	الشاسيه
03 Engine Condition		المحرك
03.A Mount	MOUNT RUBBER CUT	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECKED,OIL LEAK	الحالة النظرية للمحرك
04 Seats Condition		المقاعد

DEFECT	REMARKS	
04.A Seat Condition	COVERED PORTION DAMAGED	حالة المقاعد
05 Transmission Condition		الجير
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED	الحالة النظرية للجير
05.B Gear Box Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي الجير
05.C Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2015 EXPIRED CRACKED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2015 EXPIRED CRACKED	الاطار الخلفي
06.C Other	TIRES DAMAGED BADLY CRACKED	اخرى
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS FADED & ALL LIGHT NOT CHECK	الاضاءة الرئيسية
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	LOWER ARM BUSHES CRACKED	ازرع
08.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
08.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Oil	MINOR OIL LEAK	زيت المقود
09.B Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
10 Interior Condition		الحالة الداخلية
10.A AC Condition	NOT CHECK	المكيف

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.
- For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.
- للاشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae