




## TEST CERTIFICATE

Site Number **840-Emirates Auctions** Transaction Date **11 Sep 2024, 16:20:38**  
 Transaction Number **32393794 (CC10009) (CC10009)** Queue Number **1054986**



Chassis Number **MMBJNKA50ED004709**  
 Engine Number  
 Vehicle Class **Car**  
 Manufacturer **Mitsubishi**  
 Model  
 Model Year **2014**  
 Color **White**  
 Mileage **169964 Km**  
 Fuel Type **Petrol**  
 No. Of Cylinders **4**  
 Specification **GCC Specification**

DEFECT	REMARKS	
<b>01 Body</b>		<b>جسم المركبة</b>
01.A Paint	PORTION FADED, PORTION REPAINTED, PAINT PORTION DAMAGED, MINOR DENT SCRATCHES	الصبغ
01.B Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.C Floor	FLOOR PORTION DENT MUDDY	الارضية
01.D Vehicle Model	L200	طراز المركبة
<b>02 Chassis Condition</b>		<b>الشاسي</b>
02.A Chassis	CHASSIS FRAME RUSTY, PORTION DENT	الشاسيه
02.B Chassis Number	RUSTY	رقم القاعدة
<b>03 Engine Condition</b>		<b>المحرك</b>
03.A Mount	MOUNT RUBBER CUT/RUSTY	كرسي
03.B Engine Visual Condition	ENGINE NOT START ALL SYSTEM NOT CHECKED, OIL LEAK/RUSTY	الحالة النظرية للمحرك
<b>04 Seats Condition</b>		<b>المقاعد</b>
04.A Seat Condition	MELTED	حالة المقاعد
<b>05 Transmission Condition</b>		<b>الجير</b>

DEFECT	REMARKS	
05.A Gear Box Visual Condition	NOT CHECKED,OIL LEAK REFITTED	الحالة النظرية للجير
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
<b>06 Tires and Rims Condition</b>		<b>الاطارات</b>
06.A Front Tyre	B2016 EXPIRED CRACKED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	B2016 EXPIRED CRACKED	الاطار الخلفي
<b>07 Lights</b>		<b>الاضاءة</b>
07.A Head Light	LENS FADED	الاضاءة الرئيسية
<b>08 Suspension System</b>		<b>ممتص الصدمات</b>
08.A Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
08.B Other	SUSPENSION RUSTY	اخرى
08.C Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
<b>09 Steering Condition</b>		<b>المقود</b>
09.A Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
<b>10 Interior Condition</b>		<b>الحالة الداخليه</b>
10.A AC Condition	NOT CHECKED	المكيف

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.
- For complaints and inquiries reach out to us on [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.
- للاشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر [wecare@carscheck.ae](mailto:wecare@carscheck.ae)