



TEST CERTIFICATE

Site Number 840-Emirates Auctions Transaction Date 10 Sep 2024, 16:50:24
Transaction Number 17345331 (CC10009) (CC10012) Queue Number 1054562

Chassis Number JN8AY2NYOG9151759
Engine Number
Vehicle Class Car
Manufacturer Nissan
Model Patrol
Model Year 2016
Color Black
Mileage 132594 Km
Fuel Type Petrol
No. Of Cylinders 8
Specification GCC Specification

01 Body

جسم المركبة

01.A Fenders	FRONT LEFT SIDE REFITTED	مدكار
01.B Paint	BODY PORTION REPAINTED PORTION REPAIRED MINOR DENT SCRATCHES & PORTION FADED	الصبغ
01.C Rusty	UNDER BODY PARTS GETTING RUSTY	صدأ
01.D Floor	FLOOR CHASSIS MUDDY PORTION RUSTY	الارضية
01.E Sign of front accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة

02 Chassis Condition

الشاسي

02.A Chassis	CHASSIS PORTION RUSTY/FULLY MUDDY VISIBLE AREA OK	الشاسيه
--------------	---	---------

03 Engine Condition

المحرك

03.A Mount	MOUNT RUBBER CRACKED	كرسي
03.B Engine Visual Condition	MINOR OIL LEAK	الحالة النظرية للمحرك

04 Seats Condition

المقاعد

04.A Seat Condition	PORTION LOOSE	حالة المقاعد
---------------------	---------------	--------------

05 Transmission Condition

الجير

05.A Gear Box Visual Condition	MINOR JERKING	الحالة النظرية للجير
--------------------------------	---------------	----------------------

DEFECT	REMARKS	
05.B Road Test	NOT CHECKED	فحص علي الطريق
06 Tires and Rims Condition		الاطارات
06.A Front Tyre	BOTH SIDE 2019 EXPIRED	الاطار الامامي
06.B Rear Tyre	BOTH SIDE 2019 EXPIRED	الاطار الخلفي
07 Lights		الاضاءة
07.A Head Light	LENS MINOR FADED	الاضاءة الرئيسية
07.B Warning Light	WARNING LIGHT ON DISPALY	ضوء تحذير
08 Suspension System		ممتص الصدمات
08.A Arms	LOWER ARM BUSHES CUT	ازرع
08.B Ball Joint	BOOT CUT	مفصل كروي
08.C Stabilizer Bar And Link Rod	BOOT CUT	عمود التوازن و مثبت عمود التوازن
09 Steering Condition		المقود
09.A Steering Oil	OIL WET	زيت المقود
09.B Steering Boot	BOOT CUT	ربلة المقود
09.C Tie Rod End	BOOT CUT	مؤخرة الرودادات
10 Interior Condition		الحالة الداخليه
10.A AC Condition	OK	المكيف
10.B Power Window Switch And Glass	FRONT RIGHT SIDE NOT WORKING	مفتاح النافذه و الزجاج
11 Battery Condition		حالة البطارية
11.A Battery bracket	MISSING	حامل البطارية

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. Car Check doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- Car Check is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration.
- For complaints and inquiries reach out to us on wecare@carscheck.ae



- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن كار تشيك حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- كار تشيك غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.
- للاشكاوي والمقترحات يمكنك التواصل معنا عبر wecare@carscheck.ae